



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 03/01/2011 hasta las 08:00 horas del día 04/01/2011.

SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.

03/01/2011. Hora de aviso: **10:32.** Hora de regreso: **10:56.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POLVORIN VIEJO, 0.

Incidente: Desprendimiento de fachada.

Daños: Dos losetas de granito abombadas.

Intervención: Las losetas no corren peligro inmediato. Hablamos con el responsable para que lo reparen.

03/01/2011. Hora de aviso: **13:58.** Hora de regreso: **14:23.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MADRID, 60.

Incidente: Persona mayor no contesta.

Daños: Ninguno.

Intervención: Se apalanca una ventana de aluminio corredera de una terraza, se entra y se abre la puerta para que accedan los sanitarios.

03/01/2011. Hora de aviso: **16:32.** Hora de regreso: **17:35.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GUATEMALA, 15.

Incidente: Desprendimiento de fachada.

Daños: Unos 10 m de revoque a la altura del forjado, en el forjado del 1º y del 2º piso.

Intervención: Se quitan las partes de revoque que corren peligro inmediato.

03/01/2011. Hora de aviso: **16:55.** Hora de regreso: **17:35.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL,** en VILLABUENA ALAV, Calle/Plaza: HERRERIAS, 0.

Daños: No se producen daños.

Observaciones: había una bolsa de ceniza de alguna cocina, mezclado con abundante papel.

04/01/2011. Hora de aviso: **03:54.** Hora de regreso: **05:07.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: EN MATERIAS PELIGROSAS CON DERRA,** en , Calle/Plaza: OLAONA, 0.

Incidente: Fuga de gasoil.

Daños: Camión salido de la calzada con el depósito de gasoil roto y fugando. La fuga iba a un torrente de agua que pasaba por regate de la calzada.

Intervención: Se taponan la fuga del depósito.