



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 03/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 04/03/2014.

103/03/2014. Hora de aviso: **12:03.** Hora de regreso: **17:55.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO**, en AÑUA, Calle/Plaza: ,
0.
Inspección de incendio.

103/03/2014. Hora de aviso: **15:39.** Hora de regreso: **16:12.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA CALLE,
Caída de cascotes del séptimo piso.
Se debe a una obra para cambio de ventanas. Se habla con los trabajadores para
que tomen medidas preventivas.

103/03/2014. Hora de aviso: **16:57.** Hora de regreso: **17:48.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCION**, en DURANA,
Calle/Plaza: , 0.
Inspección de la cuenca del Zadorra desde el pantano de Ullibarri hasta Vitoria-
Gasteiz.

Se observan balsas en los terrenos y el cauce a 40 cm de sobrepasar la carretera
A-4010, entre Mendibil y Amárita en ese momento.

Posteriormente, a las 19:30 h, se acude a la casa de Durana que siempre tiene
problemas al desembalsar por si pueden necesitar nuestro apoyo, con sacos de arena
o similar. En este momento no tienen ningún problema, según nos cometan.

103/03/2014. Hora de aviso: **17:18.** Hora de regreso: **17:35.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN,
Persiana sacada de su guía

Se retiran unas cuantas lamas y se depositan en el portal ya que el dueño de la
vivienda no se encuentra en la misma. Las lamas que no se puedan retirar se doblan
un poco y se introducen en la guía

103/03/2014. Hora de aviso: **17:31.** Hora de regreso: **19:01.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: PUENTE ALTO,
Cerramiento de lamas metálicas en fachada de terraza con peligro de
desprendimiento. Algunas ya habían caído.

Varias lamas sueltas y el conjunto, sobre todo en la zona central de la terraza, se
mueve con peligro de caída.

Se asegura la estructura con cuerdas y se sueltan algunas lamas para evitar en lo
posible el efecto vela. Se habla con la encargada del recinto para que no se utilice el
campo de hierba artificial mientras no se solucione el problema.

103/03/2014. Hora de aviso: **17:35.** Hora de regreso: **17:56.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-
GASTEIZ, Calle/Plaza: XABIER,
Placa de fachada desprendida
Placa de 1,5x2,50 aprox caída totalmente



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Se retira la parte de la placa que no ha caído y se revisa el resto, observándose que algunas placas están con algunos anclajes sueltos pero sin correr peligro inmediato

Se contacta con un vecino al no poder localizar al administrador y se le comunica que hay placas que están un poco sueltas. Son placas de un material petreo prensado de 1 cm de espesor, que van sujetos a unos rastreles metálicos con unos remaches. Algunos de estos remaches están levantados.

103/03/2014. Hora de aviso: **17:57.** Hora de regreso: **18:34.**

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE, Contraventana desenchajada

Se accede al interior de la vivienda y forzándola hacia arriba se consigue encajar en su guía

Se trata de unas contraventanas correderas en forma de libro. Se encontraban desenchajadas en su parte inferior y según comenta el demandante no es la primera vez que pasa. En caso de que se desenchajasen de forma total serían peligrosas ya que son de material estratificado de 1 cm de grosor aprox. De unas dimensiones de 1x 2 aproximadamente

103/03/2014. Hora de aviso: **18:31.** Hora de regreso: **20:03.**

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HARROBI,

Farola se mueve debido a fallo en su base y al viento

Se sujeta a un árbol cercano de forma provisional pero urge su reparación definitiva lo antes posible. Se sujeta con cable de acero y tensor.

Se pasa aviso al 010.

103/03/2014. Hora de aviso: **20:00.** Hora de regreso: **20:24.**

INCIDENTE: INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN ANTON PLAZA, 0.

Contenedor ardiendo tras manifestación

Se apaga con pronto socorro

103/03/2014. Hora de aviso: **21:14.** Hora de regreso: **21:42.**

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATOLICOS,

En el centro cívico Iparralde en frente del 64 de Reyes Católicos está a punto de caer todo el revestimiento de placa cerámica de un muro

Se valla para evitar daños personales. Urge su reparación

103/03/2014. Hora de aviso: **21:38.** Hora de regreso: **22:57.**

INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVARD MARITURRI,

Falso techo de soportal caído

Unos 25 m² de falso techo caído

Al llegar han caído unos 4 m² de falso techo, otra parte se queda colgando y al intentar afianzarlo otra rafaga de aire entre y hace caer el resto. Se revisa lo que queda y parece que no corre peligro excesivo. Aun así, se señala para evitar que la gente entre y salga por la zona donde hay falso techo encima. Se pone un cartel en el interior indicando que se utilice la otra salida que tiene el portal no afectada por el falso techo.

103/03/2014. Hora de aviso: **22:46.** Hora de regreso: **23:39.**

INCIDENTE: INCENDIOS: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LANDAVERDE,

Incendio de cortina en dormitorio de vivienda.

La cortina resulta quemada y afectados ligeramente algunos enseres por efecto del calor. Los principales daños son por humo en la habitación, aunque afectan a toda la vivienda.

Policía Municipal se encontraba en el lugar y había sacado a la persona de la vivienda. El hombre, de mediana edad, había extinguido el incendio con un extintor de



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

la comunidad. Había un humo intenso en la vivienda y en parte de la escalera, por lo que una vez comprobada la extinción del incendio se procede a ventilar.

103/03/2014. Hora de aviso: **23:08.** Hora de regreso: **23:50.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO,

Gotera provocada por movimiento de una placa del tejado

Desde el tejado se coloca la placa en su sitio. Es de placas de fibrocemento y resbala mucho

103/03/2014. Hora de aviso: **23:25.** Hora de regreso: **00:45.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: RESCATE DE ANIMALES,** en ARGOMANIZ, Calle/Plaza: GALZAR

Sacar perra de 45 Kg. de un agujero

Se inspecciona la zona y se decide hacer más grande el agujero para acceder al animal. Se rescata y se lleva dentro de la casa.

Casa rural que bajo la acera de hormigón tenía practicado un agujero por el que se accedía a la zona bajo la acera. Esta zona se encontraba hueca y se utilizaba como caseta del perro al estar habilitada junto a la chimenea de la cocina francesa. La perra se encontraba sin fuerzas, deshidratada y empapada en agua por lo que no era capaz ni de reconocer ni atender a las ordenes que se le daban.

104/03/2014. Hora de aviso: **07:31.** Hora de regreso: **06:30.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA NACIONES UNIDAS,

Cierre de lonja

Se coloca un tablero en la entrada del local y se fija con alambre