



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 30/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 02/01/2015.

30/12/2014. Hora de aviso: **21:23**. Hora de regreso: **21:49**.

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BARCELONA, 36.

Fuga de agua en los jardines de un colegio.

Accedemos al colegio saltando la valla, localizamos la llave que cerraba la fuga, en una arqueta cercana a la fuga.

Policía local había acordonado un trozo de acera a la cual caía agua y con las bajas temperaturas se había formado una placa de hielo, por lo tanto se decide dejarlo acordonado.

31/12/2014. Hora de aviso: **02:59**. Hora de regreso: **03:35**.

INCIDENTE: **INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE BASURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL PRADO CALLE, 11.

Dos contenedores de basura ardiendo.

Uno queda totalmente destruido y el otro con pérdida de material en una esquina. Además, una farola sufre daños en el plástico de protección de la lámpara y un árbol con varias ramas quemadas.

Apagamos con agua y dada la cantidad de basura existente rematamos con espuma.

31/12/2014. Hora de aviso: **14:25**. Hora de regreso: **16:18**.

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA MARIA CALLE, 0.

Caida de cascotes de los aleros de una fachada.

Se coloca la autoescala en las calles Santa maria y Fray Zacarias revisando todos los aleros. En algunas zonas se retira gran cantidad de material, sobre todo en una de las esquinas que hay encima de la entrada principal del palacio Monte hermoso. Se revisa también la parte de la calle Palacio.

Se eliminan los peligros inminentes pero el deterioro general requiere que en un plazo breve se revise por una empresa especializada y se repare todo el perímetro de los mencionados aleros.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

131/12/2014. Hora de aviso: **15:55.** Hora de regreso: **16:24.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: KOLDO MITXELENA, 0.

Fuga en una fuente.

Se procede a cerrar la toma de alimentación de agua de la fuente.

131/12/2014. Hora de aviso: **16:34.** Hora de regreso: **17:10.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE CASTILLA, 80.

Arqueta por la que sale agua.

Se abre la tapa de la misma y se vacía una parte.

Parece un registro de tuberías de agua potable que tenga una fuga.

Se encuentra llena de lodo que estará impidiendo que se drene.

131/12/2014. Hora de aviso: **17:26.** Hora de regreso: **18:43.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA, 0.

Cascotes caídos de una fachada interior.

Tiramos un cabo desde la azotea asegurado a una chimenea. Desde la ventana del 5º cogemos la cuerda asegurandonos a la misma y a un hierro del alero (de los de obra) allí saneamos la zona que esta descascarillada

Se trata de una zona interior que no tiene acceso con escala desde fachada. Como es difícil balizar y parece fácil la operación se hace desde la ventana.

Se comunica a la administradora los trabajos realizados y la necesidad de revisarlo cuanto antes.

131/12/2014. Hora de aviso: **19:59.** Hora de regreso: **23:59.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: CASERIOS,** en SALINILLAS BURADON, Calle/Plaza: , 0.

Fuego en zona de madera adyacente a la chimenea de un hogar.

Daños sobre todo concentrados en una habitación de la primera planta y parte del tejado sobre dicha habitación. Daños en los revestimientos del techo (pladur) y paredes (pladur y tableros de aglomerado).

Se hacen dos instalaciones de manguera, una en la planta 1º y otra en la 2º. En la primera planta hay que descubrir el tubo de la chimenea por lo que se retira el pladur que la reviste. Detrás del tubo de la misma hay colocados tableros de aglomerado de unos 8 cm de espesor que también ardían. Había partes de madera ardiendo detrás del tubo de la chimenea inaccesibles por lo que tenemos que desmontarla entera desde la planta primera hasta el final. Remojamos y saneamos todo el material que arde.

Nos quedamos con un juego de llaves para hacer una posterior revisión.

131/12/2014. Hora de aviso: **21:06.** Hora de regreso: **21:42.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GABRIEL CELAYA, 28.

Persona encerrada en cuarto de baño.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

Se fuerza la puerta y se consigue abrir.

101/01/2015. Hora de aviso: **00:29.** Hora de regreso: **01:34.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES, 27.

Fuego en vivienda.

Daños por el fuego en la terraza del piso así como en la habitación contigua a la misma. El resto de la vivienda sufre daños por el humo.

Se accede directamente a la terraza con la autoescalera ya que las llamas salen por la misma.

Simultáneamente un equipo revisa el interior de la caja de la escalera, no hay humo.

Las personas de la vivienda estaban fuera.

Se hace una segunda instalación preventiva por el interior del edificio.

Una vez extinguido el fuego se ventila con presión positiva.

Acude una unidad de investigación de ertzaintza para investigar el origen del fuego.

101/01/2015. Hora de aviso: **00:36.** Hora de regreso: **00:55.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS...**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: INGENIERO MENDIZABAL, 0.

Fuego en contenedor de papel.

Se apaga con manguera de pronto socorro.

101/01/2015. Hora de aviso: **01:00.** Hora de regreso: **01:08.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: BASURAS, SOLARES, ESCOMBRERAS...**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JOSE MARIA CAGIGAL, 0.

Fuego en contenedor de basura.

Se apaga con manguera de pronto socorro.

Se encuentran unas carcassas de fuegos artificiales dentro que presumiblemente las han depositado estando todavia calientes lo cual ha podido provocar el incendio.

101/01/2015. Hora de aviso: **01:17.** Hora de regreso: **01:38.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS SIN PELIGRO,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALDABE, 9.

Apertura de puerta.

El demandante afirma que nos llama ya que tiene las camaras encendidas y las maquinas de ventilacion y segun él teme que se recalienten. Segun comenta ha intentado llamar a un cerrajero.

No se considera que haya peligro como para justificar la movilización de un equipo de emergencias de bomberos ya que dichas cámaras están funcionando 24h.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

101/01/2015. Hora de aviso: **01:49.** Hora de regreso: **02:10.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: OTROS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URBINA, 1.

Hoguera

Se apaga con manguera de pronto socorro

101/01/2015. Hora de aviso: **06:57.** Hora de regreso: **08:07.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA, 6.

Fuga de agua.

Rotura de tubería de 110 mm aproximadamente.

Se avisa a Amvisa y mientras llega se cierra una llave cortándose la fuga casi completamente. Suponemos que el agua que sigue saliendo ya sin presión es el agua que se encuentra en la tubería y cae por gravedad. Esperamos la llegada del técnico de Amvisa el cual se hace cargo.

101/01/2015. Hora de aviso: **09:36.** Hora de regreso: **10:02.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES, 27.

Como consecuencia del fuego sucedido la noche anterior, el revestimiento del forjado de la parte superior del báculo se encuentra agrietado, por lo que el propio dueño nos solicita que lo quitemos para evitar su posible caída.

Retiramos todo el revestimiento que se encontraba agrietado.

101/01/2015. Hora de aviso: **17:04.** Hora de regreso: **18:16.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RIO BAYAS, 40.

Fuga de agua en una vivienda.

El techo del salón bastante dañado.

Se intenta localizar de instalación de la que se trata, cerrando y abriendo llaves de los pisos superiores y del afectado. Se abre un agujero en el techo con un destornillador para que desagüe con facilidad.

Se advierte a los moradores de la vivienda afectada, del peligro de caída del techo del salón y de la conveniencia de no permanecer en él. Se deja el agua de la vivienda superior cerrada por descartar, aunque casi con seguridad la fuga es de la propia vivienda. A nuestra marcha el goteo es mínimo.

101/01/2015. Hora de aviso: **20:13.** Hora de regreso: **20:43.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES DE NAVARRA, 28.

Como consecuencia del amarre de un tirante de las luces de Navidad que habían amarrado a un elemento de la fachada, este elemento se ha desprendido a lo largo de los dos primeros pisos.

Desde central se avisa a la empresa que lleva el mantenimiento de las luces de Navidad, al poco tiempo de llegar nosotros al lugar, llega una furgoneta de la empresa. Le comunicamos lo que sucede y ellos deciden quitar el luminoso con lo que la presión sobre el elemento de la fachada queda liberada. Los operarios de la empresa nos



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

comunican que su misma empresa reparara el desperfecto causado y así se lo hacemos saber al administrador del portal afectado.

102/01/2015. Hora de aviso: **05:54.** Hora de regreso: **06:30.**

INCIDENTE: **PREVENCION: ACCESIBILIDAD A CALLES Y EDIFICIOS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HUETOS AVENIDA, 0.

Solicitud por parte de la Policía Local para echar sal en la Avenida de los Huetos y en calle Obispo Ballester por riesgo de hielo.