



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

## NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

### INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 06/03/2015 hasta las 08:00 horas del día 09/03/2015.

**06/03/2015.** Hora de aviso: **09:16.** Hora de regreso: **10:26.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARTZUA (LASARTE), 0.

Arqueta que emite vapores con olor extraño.

Policía local nos indica un agujero junto a una arqueta, del que según una patrulla de ertzaintza salía vapor y olor extraño. Cuando llegamos al lugar no se aprecia nada extraño. Se introducen dos explosímetros por el agujero y no indican presencia de gases inflamables ni sulfhídrico. Se vuelve a tapar el agujero con piedras.

Esta arqueta necesita ser reparada. Policía local nos indica que ha tomado una muestra del agua de la arqueta.

**06/03/2015.** Hora de aviso: **17:08.** Hora de regreso: **17:26.**

INCIDENTE: **RECOGIDA DE MATERIAL**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRAY ZACARIAS MARTIN, 0.

Maniobras de intervención

**06/03/2015.** Hora de aviso: **17:27.** Hora de regreso: **20:24.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA, 0.

El edificio presenta muy mal estado.

Utilizamos las 16 vallas que se encontraban en el lugar, dejando ancladas 9 de ellas en la acera por medio de barraqueros. Posteriormente reforzamos la unión de las vallas con bridas de plástico y alambre.

Dejamos una anchura en la acera de más de 1,20 metros. Las vallas se encuentran colocadas a una distancia de más de 3 metros de la fachada del edificio, alcanzando los 4,5 metros justo enfrente del mayor abombamiento (la parte más afectada de la fachada).

Se hace a requerimiento del Oficial del servicio.

**06/03/2015.** Hora de aviso: **20:27.** Hora de regreso: **22:03.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIAZ DE MENDIVIL,

Grieta en la fachada, justo en la esquina que da a Gernikako arbola.

Se retiran unos 14 ladrillos de caravista que están sueltos y se encinta una zona que se encuentra agrietada pero que los ladrillos estaban sanos.

Se comunica a los administradores la necesidad de arreglar la fachada y dejamos una zona con cinta hasta que vengan para reparar la parte más afectada.

**06/03/2015.** Hora de aviso: **20:57.** Hora de regreso: **21:40.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN, 0.

Tapar un cristal de la puerta de un establecimiento que han roto.

Se pone un tablero de aglomerado (70cmx180cm) y se sujeta con alambre.

**07/03/2015.** Hora de aviso: **16:13.** Hora de regreso: **16:43.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUAN DE VELASCO



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

La Ertzaintza solicita la presencia de una escala para acceder a una vivienda.  
Una vez en el lugar, se permanece allí a la espera, hasta que finalmente comunican que ya no es necesaria nuestra presencia.

**107/03/2015.** Hora de aviso: **20:31.** Hora de regreso: **23:00.**

INCIDENTE: **PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS,** en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0.

Prevención en partido de baloncesto. Sin incidentes.

**108/03/2015.** Hora de aviso: **12:14.** Hora de regreso: **13:06.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PABLO PICASSO

Fuga de agua en el patinillo de la conducción del agua caliente.

En el falso techo de la planta baja gotea de forma persistente.

Se cierra la llave pero se observa que sigue fugando por un tapón de cobre. Por lo que se recomienda avisar a la empresa responsable del mantenimiento.

**108/03/2015.** Hora de aviso: **21:24.** Hora de regreso: **22:22.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA PUERTAS CON PELIGRO,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL

Apertura de puerta con peligro de incendio. Placa de vitrocerámica encendida.

No se producen daños.

Se entra por una ventana y se pone a cero la vitrocerámica y se abre la puerta para que entre la demandante.