



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **08/01/2021** hasta las **07:59** horas del día **11/01/2021**

ACTIVIDAD

Fecha: 08/01/2021

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL DANTZARI EP.

08/01/21. Hora de aviso: 08:51. Hora de regreso: 09:25.

Aviso por **persona encerrada** en vivienda, a la llegada de las dotaciones policía autónoma había accedido al inmueble.

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON KL.

08/01/21. Hora de aviso: 09:29. Hora de regreso: 10:30.

Se acude a una **fuga de agua** de una caldera. El agua ha caído por la **fachada y la acera** y se está congelando. Se accede a la vivienda y se corta el agua.

INCIDENTE: CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4310 (A-3302 CR=>HUETO ARRIB ER 11,5 .

08/01/21. Hora de aviso: 10:16. Hora de regreso: 12:09.

Incendio en la **chimenea** de la Haureskola. A la llegada de las dotaciones se observa que está afectada la estructura de madera próxima al tubo. Se **extingue el incendio con agua** y se revisa la posible afectación de la estructura retirando parte del aislamiento.

INCIDENTE: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORONACION VIRGEN BLANCA KL .

08/01/21. Hora de aviso: 11:55. Hora de regreso: 12:22.

Aviso por una **persona encerrada en ascensor** y que no localiza al servicio técnico. Se acude y se extrae a la persona.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER KL.

08/01/21. Hora de aviso: 11:58. Hora de regreso: 13:03.

Caída de recubrimiento de la fachada. Se retira la parte que se encuentra en mal estado.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE VITORIA KL.

08/01/21. Hora de aviso: 13:17. Hora de regreso: 14:28.

Caída de cascotes procedentes de la fachada. Se sanea la zona.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ANTONIO MACHADO KL.

08/01/21. Hora de aviso: 14:58. Hora de regreso: 16:10.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

Caída de recubrimiento de la fachada. Se retira la parte en mal estado.

INCIDENTE: OTRAS PREVENCIONES

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL KL.

08/01/21. Hora de aviso: 16:53. Hora de regreso: 17:43.

Prevención del **aterrizaje del helicóptero**.

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO PLAZA DEL EP.

08/01/21. Hora de aviso: 18:43. Hora de regreso: 19:13.

Fuga de agua procedente de una obra cercana. Se corta la llave de paso.

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA VIRGEN BLANCA EP.

08/01/21. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 22:08.

Fuga de agua en vía pública. Se corta el agua debido a que se corría peligro de congelación.

Fecha: 09/01/2021

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO PLAZA DEL EP.

09/01/21. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:37.

Fuga de agua en una zona de baños. Se corta el agua

INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS HEINZ KL.

09/01/21. Hora de aviso: 10:36. Hora de regreso: 12:12.

Asistencia en las fuentes de la catedral nueva. Se decide cortar el agua en previsión de posibles heladas.

INCIDENTE: INCENDIO MOBILIARIO URBANO

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ELGOIBAR KL.

09/01/21. Hora de aviso: 12:23. Hora de regreso: 12:48.

Contenedor ardiendo. Se sofoca con agua.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MAYOR DE ABETXUKO EP.

09/01/21. Hora de aviso: 15:10. Hora de regreso: 15:36.

Cable telefónico caído al suelo. Se sujeta con bridas eliminando el peligro.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA KL.

09/01/21. Hora de aviso: 15:55. Hora de regreso: 17:24.

Rejilla de sumidero rota. Se coloca un tablón.

INCIDENTE: ESPARCIDO DE FUNDENTES

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AGUIRRELANDA KL.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

09/01/21. Hora de aviso: 20:22. Hora de regreso: 20:36.

Esparcido de sal en el parking de policía local.

INCIDENTE: **PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA KL.

09/01/21. Hora de aviso: 21:14. Hora de regreso: 23:07.

Accidente de tráfico con **dos personas atrapadas** y numeroso **mobiliario urbano destrozado**. Se extrae a las dos personas inmovilizándolas con tablero espinal. Posteriormente se retiran las señales, la farola y el semáforo dañado.

INCIDENTE: **ESPARCIDO DE FUNDENTES**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ (NUCLEO URBANO).

09/01/21. Hora de aviso: 22:34. Hora de regreso: 23:35.

Esparcido de sal en las inmediaciones de los **hospitales** para facilitar la circulación de los vehículos de urgencia

Fecha: 10/01/2021

INCIDENTE: **ASISTENCIA ACHIQUE AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MOREDA DE ALAVA IB.

10/01/21. Hora de aviso: 16:20. Hora de regreso: 16:57.

Fuga de agua en una caseta de obra a consecuencia de la rotura de una tubería. Se corta el agua.

INCIDENTE: **HERRI ARRISKUAK**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMIRO DE MAEZTU KL.

10/01/21. Hora de aviso: 18:25. Hora de regreso: 19:36.

Caída de cascotes procedentes del revestimiento de una ventana. Se sanea la zona.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FUEROS KL.

10/01/21. Hora de aviso: 20:08. Hora de regreso: 21:38.

Caída de la lona de protección de un andamio debido al peso de la nieve. Se sujetan y se avisa a la empresa.

Trabajos de esparcir sal en calzadas de diversos puntos de la ciudad por el hielo.

27 intervenciones por riesgo de caída de nieve de aleros y tejados. Se retira en los casos en los que se puede acceder, y se baliza la zona en los casos en los que no es posible su retirada.