



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 8.00 horas del día 15-11-2010 hasta las 8.00 horas del día 16-11-2010.

SUCESOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO OPERATIVO.

15-11-2010. Hora de aviso: **9.19.** Hora de regreso: **10.00.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ORTIZ DE ZÁRATE, 16.

15-11-2010. Hora de aviso: **13.03.** Hora de regreso: **13.45.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSPECCIÓN,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERÍA, 26.

15-11-2010. Hora de aviso: **14.41.** Hora de regreso: **15.03.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: CASERÍOS,** en URRUNAGA.

Incendio en chimenea

Antes de llegar SOS-DE IAK comunica que no es necesaria la presencia de los bomberos.

15-11-2010. Hora de aviso: **16.45.** Hora de regreso: **17.30.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACIÓN GAS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SENDA CANÓNIGOS, 4.

Olor a gas en la vivienda.

No se detecta nada anómalo.

15-11-2010. Hora de aviso: **19.44.** Hora de regreso: **20.34.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PASEO DE LA ILIADA, 2.

Alarma de incendio

La alarma activada indica fuego en el segundo sótano. Se revisan todas las plantas más la de nivel cota "0". No se detectan focos de incendio ni humo causante de la posible alarma.

La centralita da fallo general y alarma en zona 11. Se intenta restablecerla sin conseguirlo. Lo mismo sucede cuando se desconecta exclusivamente la zona alarmada.

Se opta por desconectar la centralita y se deja aviso a los vecinos para que reclamen la asistencia del técnico.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de noviembre de 2010

Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DEL SPEIS