



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

## NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

### INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 01/09/15 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 02/09/15.

INCIDENTE: LIMPIEZA DE CALZADA, en BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA [BAÑOS DE EBRO],

Calle/Plaza: BAÑOS DE EBRO (NUCLEO URBANO) null 0 .  
01/09/15. Hora de aviso: 08:10. Hora de regreso: 22:05.

Se continúa trabajando en Baños de Ebro sobre los daños producidos por el temporal.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
ECUADOR KL 1 .

01/09/15. Hora de aviso: 09:39. Hora de regreso: 10:20.

Dos ramas de árbol rotas. Estaban colgando con riesgo de caer a la vía pública.  
Cortar las ramas.

INCIDENTE: APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTEC., en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:

SAN ILDEFONSO BB 3 .

01/09/15. Hora de aviso: 10:23. Hora de regreso: 18:35.

Piedra suelta en la fachada de la iglesia.  
Se coloca un pasaje de protección.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en SALINAS DE AÑANA, Calle/Plaza: A-2622  
(IRUÑA DE

OKA=>BURGOS ER 27,1 .

01/09/15. Hora de aviso: 10:57. Hora de regreso: 11:53.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA, en SALINAS DE AÑANA/GESALTZA-AÑANA [SALINAS

DE AÑANA], Calle/Plaza: SALINAS DE AÑANA (NUCLEO URBAN null 0 .

01/09/15. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 17:24.

Derrumbe de un edificio.

Edificio en estado de ruina con estructura de madera sufre el derrumbe parcial del tejado y suelo de planta baja sobre sótano.

Se trabaja liberando de carga las principales vigas y pilares y se crea un perímetro de seguridad en torno al edificio mediante vallas y cintas de acordonar hasta que se hagan cargo de su reparación.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:  
CUCHILLERIA KL 103 .

01/09/15. Hora de aviso: 11:43. Hora de regreso: 13:38.

Chimenea en mal estado con peligro de caída.  
Se retira la chimenea con peligro rompiendo y retirando su escombro.

INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA KL 129 2 .

01/09/15. Hora de aviso: 11:49. Hora de regreso: 12:39.

Peligro de desprendimiento de tejado.

Se revisa el techo y el tejado de la vivienda y no se observa peligro de derrumbe. Se observa un pequeño desprendimiento en el falso techo y goteras a consecuencia del temporal de agua y viento.

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BOLIVIA KL 13 6 B.

01/09/15. Hora de aviso: 16:06. Hora de regreso: 22:58.

Nido de vespa velutina en una caja de persiana. Diametro del nido 25 cm.  
Se retira el nido metiéndolo en una bolsa de basura que posteriormente se quema y se tratan las avispas restantes con veneno. La primera vez que se acude a la llamada no se actua por ser todavia de día y carecer de los trajes adecuados. Se decide volver a la noche.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS HERRAN KL 6 .

01/09/15. Hora de aviso: 18:56. Hora de regreso: 19:57.

Tapa de claraboya suelta en el tejado

Se sube al tejado y se retira.

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en OYON-OION [OYON-OION],

Calle/Plaza: ERAS DE ABAJO-OION KL 0 .

02/09/15. Hora de aviso: 01:40. Hora de regreso: 02:32.

Incendio de vehículo.

En el recorrido a oyon, nos comunican que no es necesaria nuestra presencia, bomberos de logroño han apagado el incendio.