



PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **05/12/2016** hasta las **07:59** horas del día **07/12/2016**

ACTIVIDAD

- INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA.
05/12/16. Hora de aviso: 14:12. Hora de regreso: 16:16.

Aviso de **grietas** en los cierres de ladrillo de unas lonjas.

Las grietas son de importancia comprometiendo la estabilidad del tabique de ladrillo. Se realiza un perímetro de seguridad colocando tres vallas y cinta para evitar que la caída pueda producir daños personales

- INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA.
05/12/16. Hora de aviso: 20:01. Hora de regreso: 20:43.

Aviso de una **fuga de agua** que filtra y cae sobre la cocina de un piso produciendo daños en el falso techo y muebles de cocina.

Se comprueba que a pesar de estar cerrados todos los grifos de la vivienda que hay en el piso superior al del demandante hay un pequeño consumo de agua. Se hace una cata en el techo viéndose que se filtra agua a través del forjado, por lo que se supone que la fuga viene del piso superior.

Cerramos la llave de paso del piso superior e indicamos que se llame al seguro para la reparación de la rotura lo antes posible. Así mismo, comentamos que no se abra el paso de agua más que en momentos puntuales para llenar cisternas o coger agua para cocinar ya que así evitaremos más daños al vecino del piso sobre el que está cayendo la gotera.

- INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AZKOITIA.
05/12/16. Hora de aviso: 22:56. Hora de regreso: 23:44.

Contenedor de basura ardiendo con grandes llamas. Está situado al lado de iglesia de Betoño. Las llamas afecta al alero de la iglesia que tiene algunas partes de madera

Se apaga el contenedor y se refrigera el alero, una vez apagado se comprueba el alero.



- INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO.

06/12/16. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 01:46.

Un **bolardo** delimitador entre zona peatonal y carril de circulación se encuentra arrancado del suelo.

Se desconecta el cable que une el bolardo al suelo y se encinta y protege.

- INCIDENTE: LANTEGI SUTEAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ.

06/12/16. Hora de aviso: 02:41. Hora de regreso: 03:51.

En una **industria** de fundición debido a las chispas de la colada se incendia parte de la cubierta en su parte de poliéster en una longitud de unos 30 m.

Apagamos por el interior con manguera y revisamos desde la autoescalera la cubierta.

Los trabajadores habían echado varios extintores antes de nuestra llegada.

- INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO BUESA.

06/12/16. Hora de aviso: 11:01. Hora de regreso: 11:28.

Aviso por humo que sale de un **contenedor** de basura.

El contenedor humeaba pero no había llama y no sufre daños.

Refrescamos con agua.

- INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA.

06/12/16. Hora de aviso: 14:37. Hora de regreso: 15:18.

Incendio en una **cocina** debido a una sartén con aceite olvidada en una vitrocerámica. Una persona en el interior de la vivienda resulta ligeramente afectada por el humo. La alarma del edificio ha saltado.

A la llegada confirmamos que está ya apagado y procedemos a colocar el medidor de nivel de monóxido de carbono y saturación de oxígeno a la persona evacuada con resultados negativos.

Se ventila de manera natural las dependencias inundadas de humos. Rearmamos la alarma una vez comprobado que todo está en orden.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

- INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en ZIGOITIA, Calle/Plaza: AP-1
(BURGOS=>EIBAR T ER 101,9 .
06/12/16. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:05.

Nos avisan de un incendio de **rastrojos** junto a la carretera AP-1.

A nuestra llegada estaba apagado, por lo tanto no actuamos.

- INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VENEZUELA.
06/12/16. Hora de aviso: 20:02. Hora de regreso: 22:08.

Debido al **accidente de un turismo**, queda una farola de unos 10 metros con la base rota y con riesgo de caída tanto de la luminaria que esta suelta como del mástil que está inclinado y con la base dañada. Se desconecta de la red eléctrica, se retira el soporte de la luminaria que estaba colgando del cable a 8 metros del suelo, se baja la farola con el vehículo grúa para evitar su caída y se tapa el hueco que deja la farola en el suelo con unas tablas.

Los pasajeros del turismo son atendidos por los sanitarios, a nuestra llegada estaban en la ambulancia.

- Además, se ha intervenido en numerosas emergencias por **avispas**.

Xabier Ortiz
Subinspector de bomberos