



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

www.vitoria-gasteiz.org

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 26/06/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 27/06/17.

26/06/17. Hora de aviso: 09:19. Hora de regreso: 10:52.

**INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: BARCELONA**

Avispas en la fachada de una escuela. No se actúa.

26/06/17. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 22:14.

**INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: JUAN GRIS**

Nido de avispa velutina en el dintel de una ventana . Se rocía de veneno, se retira el nido y se elimina. El nido es de unos 8cm de diámetro y tiene actividad.

26/06/17. Hora de aviso: 12:52. Hora de regreso: 13:48.

**INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:
ESKALMENDI**

Agua que sale en tromba de las arquetas de desagüe y se mete dentro de la fábrica.

Al llegar el nivel de agua ha bajado, pero se aprecia que ha cogido un nivel considerable. Ha salido con fuerza levantando arquetas redondas de desagües y otras más pequeñas del interior de la fábrica

26/06/17. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:55.

**INCIDENTE: VIVIENDAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LUIS OLARIAGA.
Humo en portal.**

Forzamos dos armarios de telefonía para comprobar el interior.

Revisamos las viviendas, garajes y zonas comunes y sólo vemos indicios de humo en unos armarios de telefonía. En los mismos se ven restos de hollín pero no se ve clara la causa ni el origen.

26/06/17. Hora de aviso: 16:24. Hora de regreso: 17:10.

**INCIDENTE: CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: ANBOTO**

Incendio en rastrojos. Se dan vueltas por la zona buscando algo, pero no se encuentra nada.

26/06/17. Hora de aviso: 17:34. Hora de regreso: 18:49.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUBA VENTANAS PORTAL 4 DE LA CALLE CUBA

Se ha caído el "embellecedor" de la zona del dintel de una ventana. Todas las ventanas tienen el mismo problema, y retiramos aquellas susceptibles de caer (de casi todas las ventanas).

El embellecedor es una placa de cemento, que con el tiempo ha cedido, se ha ahuecado y ha perdido agarre, por lo que este problema seguramente lo vayan a ir presentando todas las ventanas con el tiempo.

26/06/17. Hora de aviso: 18:21. Hora de regreso: 21:27.

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ERREKATXIKI

Fuga de agua ocasionada por rotura en tubería provocada al caer una persona en la ducha. El agua ha causado daños por agua en dos habitaciones y hall. Al llegar se ha cerrado el grifo que cortaba paso a la tubería rota.

26/06/17. Hora de aviso: 19:20. Hora de regreso: 19:41.

INCIDENTE: ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA.

Nido de avispas comunes de unos 5 x 3 cm. en la rejilla de ventilación superior de una puerta de acceso a una lonja. Se rocía de veneno y se retira.