



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila  
Departamento de Seguridad Ciudadana

### PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **16/03/2020** hasta las **07:59** horas del día **17/03/2020**

### ACTIVIDAD

#### FECHA: 16/03/2020

##### INCIDENTE: OTROS SALVAMENTOS

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE BERGARA  
16/03/20. Hora de aviso: 09:31. Hora de regreso: 11:03.

Aviso por **trabajador con pierna atrapada** en la pluma de un camión grúa. La dotación del SPEIS en el lugar asegura la zona con espuma y pone una línea en prevención. Posteriormente realiza un corte de una chapa con plasma para liberar al trabajador y los sanitarios se hacen cargo.

##### INCIDENTE: PETICION BOMBEROS

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS PASAJE  
16/03/20. Hora de aviso: 11:16. Hora de regreso: 12:15.

Aviso por **caída de agua en transformador eléctrico**. La empresa encargada del mantenimiento en el lugar indica que tan solo afecta a la puerta y que no es peligroso. Se contacta con la administración de la comunidad y se les indica que revisen los desagües y bajantes de los patios.

##### INCIDENTE: ASISTENCIA RED AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS  
16/03/20. Hora de aviso: 11:33. Hora de regreso: 12:50.

**Fuga de agua** en la tercera planta de un piso que afecta a los vecinos de plantas inferiores. Se revisa la instalación junto con técnico de Amvisa y se identifica el origen de la fuga. El propietario de la vivienda implicada queda en llamar al fontanero para reparar antes de abrir el agua de nuevo.

##### INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA PAZ  
16/03/20. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 13:56.

Aviso por **caída de trozo de cornisa** que no reviste mayor importancia. Se revisa el resto de la fachada para descartar nuevos desprendimientos.

##### INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID  
16/03/20. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:00.

Aviso de Policía Local de **cascoes desprendidos** desde el tejado de la iglesia. Se comprueba con la escala y no se observan peligros.

##### INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES CATOLICOS  
16/03/20. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 23:35.

Sanitarios requieren la presencia de bomberos para realizar **mediciones de monóxido de carbono** en una vivienda. La propietaria de la vivienda esta seriamente afectada y las mediciones efectivamente



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)

## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

**Herritarren Segurtasunaren Saila**

Departamento de Seguridad Ciudadana

demuestran concentraciones de monóxido elevadas. Se revisan el resto de viviendas y también se registran tasas más altas de lo normal por lo que se ventilan todas las viviendas y se procede a parar la caldera de gas comunitaria. El administrador avisará a la empresa de mantenimiento que procederá a revisarla junto con técnicos de gas y de industria del Gobierno Vasco.