



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

**Herritarren Segurtasunaren Saila**  
Departamento de Seguridad Ciudadana

### PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **30/12/2020** hasta las **07:59** horas del día **04/01/2021**

### ACTIVIDAD

#### **FECHA: 30/12/2020**

##### **INCIDENTE: VIVIENDAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA.  
30/12/20. Hora de aviso: 11:21. Hora de regreso: 11:55.

**Olor a humo.** El humo procede de un platinillo por el que solo están los tubos del agua de la comunidad. Se revisan los pisos y se observa que a una persona se le ha quemado un tiesto de plástico y que el humo ha subido por el platinillo hasta la vivienda de la demandante. Solucionado regresamos al parque.

##### **INCIDENTE: SALVAMENTO O RESCATE EN TIERRA**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VENEZUELA.  
30/12/20. Hora de aviso: 16:39. Hora de regreso: 17:00.

**Persona caída en medio del garaje.** A nuestra llegada ya está siendo atendido y no es necesaria nuestra intervención.

##### **INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: SIERRA DE ARALAR.  
30/12/20. Hora de aviso: 18:32. Hora de regreso: 19:15.

**Olor extraño dentro de casa.** Se mide con el explosímetro, se revisan los huecos de la cocina, se verifica el funcionamiento de la caldera y no se encuentra nada anómalo.

##### **INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN DE GARAY.  
30/12/20. Hora de aviso: 20:20. Hora de regreso: 21:06.

**Placa de vidrio desprendida de una parada de autobús** porque se le han roto las bisagras. Se vuelve a encajar en su sitio y aunque aparentemente queda bien puesta, se deja sujeta con cinta americana y se baliza para que no pase la gente.

#### **FECHA: 31/12/2020**

##### **INCIDENTE: VIVIENDAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO LONGA.  
31/12/20. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 01:12.

**Olor a humo.** No se interviene, era una falsa alarma.



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

### INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ARGENTINA.

31/12/20. Hora de aviso: 07:48. Hora de regreso: 08:59.

**Fuga importante de agua** que se filtra hasta el garaje. Se trata de una fuga de agua caliente sanitaria y cortamos la llave de paso. El agua sigue cayendo pero baja la intensidad. Se pasa aviso a la empresa de mantenimiento de la caldera, y al llegar el técnico se quedan al cargo del problema.

### INCIDENTE: VIVIENDAS

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE MARIA CAGIGAL.

31/12/20. Hora de aviso: 15:51. Hora de regreso: 17:10.

**Chimenea ardiendo en su interior.** Se retiran los rescoldos del hogar y se refresca el interior del conducto. Se comprueba el recorrido de la chimenea con la cámara de imágenes térmicas y se recomienda a los propietarios la limpieza de la chimenea.

### INCIDENTE: OTROS INCENDIOS O SIN INTERVENCION

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: BOLIVIA.

31/12/20. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 18:37.

**Papelera con restos de humo por pequeño incendio.** Quedan rescoldos, se terminan de extinguir con agua.

### INCIDENTE: LOCALES COMERCIALES

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA.

31/12/20. Hora de aviso: 18:59. Hora de regreso: 19:06.

**Humo que sale de local.** No se interviene, de camino nos indican que es una alarma de humo técnico anti-intrusión y no se interviene.

### INCIDENTE: ASISTENCIA INSTALACION GAS

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA.

31/12/20. Hora de aviso: 20:35. Hora de regreso: 21:05.

**Aviso por posible fuga de gas.** Una vez en la vivienda se comprueba con explosímetro tanto la vivienda como la escalera con resultado negativo. No se aprecia olor, ni nada anómalo.

### FECHA: 01/01/2021

### INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE.

01/01/21. Hora de aviso: 00:21. Hora de regreso: 00:46.

Contenedor de cartón. En la parte superior y en el lateral que da a la acera hay **restos de material pirotécnico**, concretamente tres baterías de fuegos artificiales y un par de carcasas de cohetes. Se retiran.



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

### INCIDENTE: **EN ALMACEN O INDUSTRI., FUGA O DERRAME**

En ARRAZUA-UBARRUNDIA, A-3002 (GASTEIZ=>LANDA).

01/01/21. Hora de aviso: 12:12. Hora de regreso: 12:44.

**Olor a amoniaco en vía pública.** El titular nos explica que habían tenido que realizar un pequeño purgado manual y controlado del circuito y que ninguno de los detectores de amoniaco que tienen se había activado. Estando la situación controlada, y no apreciando nada anómalo ni olor alguno, nos retiramos.

### **FECHA: 02/01/2021**

#### INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA ANTONIA.

02/01/21. Hora de aviso: 04:03. Hora de regreso: 05:16.

**Semáforo doblado y con los cables fuera.** Se observa que no tiene peligro de caída y no hay electricidad en los cables. No obstante se encantan con cinta aislante por precaución.

#### INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALTO DE ARMENTIA ARMENTIAGANA.

02/01/21. Hora de aviso: 06:04. Hora de regreso: 06:56.

**Camión cruzado en calzada.** A nuestra llegada han conseguido desplazar el camión y desbloquear la calzada. Nos es necesaria nuestra actuación.

#### INCIDENTE: **ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA**

En VITORIA-GASTEIZ, A-4159 (ARGANDOÑA=>ESTIBALIZ).

02/01/21. Hora de aviso: 08:05. Hora de regreso: 09:19.

**Cable de telefonía caído.** Se coloca en su sitio y se avisa a la empresa responsable del mismo.

#### INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: ADRIANO VI.

02/01/21. Hora de aviso: 13:46. Hora de regreso: 18:45.

**Cable a punto de caer.** Se trata de un cable de antena y se deja atado a la fachada. Se indica al demandante que lo comunique al administrador de la comunidad.

#### INCIDENTE: **VIVIENDAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: PARAGUAY.

02/01/21. Hora de aviso: 14:11. Hora de regreso: 14:55.

**Fuego originado en una cocina,** debido a una cazuela; el fuego afecta al mobiliario de la cocina. Se produce humo que afecta a la casa y la escalera del edificio. A nuestra llegada el fuego está extinguido. Se ventila la escalera del inmueble y el piso afectado por el fuego.



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

### INCIDENTE: **ASISTENCIA RED SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO**

En VITORIA-GASTEIZ, AVDA GASTEIZ.

02/01/21. Hora de aviso: 15:47. Hora de regreso: 16:51.

**Agua que cae en el portal;** agua acumulada en tejadillo saliente del portal por estar atascado el desagüe. Tiene mucho peso por la cantidad de agua. Se retira agua con ayuda de un par de cubos, y una vez vaciado se consigue desatascar un poco el desagüe. El administrador se hace cargo de gestionar con el seguro y reparación posterior.

### INCIDENTE: **VIVIENDAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI

02/01/21. Hora de aviso: 16:11. Hora de regreso: 16:38.

**Cazuela olvidada en el fuego** que genera pequeño incendio y humo. Para cuando llegamos el fuego está extinguido. Se comprueba que todo está en orden, se miden los niveles de monóxido de carbono y se ventila la vivienda abriendo las ventanas.

### INCIDENTE: **GARAJES Y PARKINGS**

En VITORIA-GASTEIZ, AVDA PRAGA.

02/01/21. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 17:15.

**Alarma de incendio en edificio.** No hay incendio, se observa en la centralita de incendios que hay un pulsador activado. Se rearma y resetea la centralita quedando operativa y sin ninguna.

### INCIDENTE: **ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: VOLUNTARIA ENTREGA.

02/01/21. Hora de aviso: 17:24. Hora de regreso: 18:02.

**Farola con riesgo de caída.** Se retira

### **FECHA: 03/01/2021**

### INCIDENTE: **VIVIENDAS**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID.

03/01/21. Hora de aviso: 05:04. Hora de regreso: 07:21.

**Incendio en una habitación;** a nuestra llegada el incendio está desarrollado y las dos personas residentes están fuera de la vivienda. Se accede por interior y se extingue el incendio con agua. Se ventila hueco de escalera y se revisan pisos superiores al piso afectado. Se detecta humo en uno de ellos y se ventila.

### INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**

En MATAUCO.

03/01/21. Hora de aviso: 10:29. Hora de regreso: 13:46.

**Poste de luz caído** en una vía que impide el paso de vehículo. Se corta para permitir el paso.

### INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**

En VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARGENTINA.

03/01/21. Hora de aviso: 11:11. Hora de regreso: 11:58.

**Cuadro de luces dañado** por algún golpe. Está encintado. Se avisa a servicios eléctricos para su reparación.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)

## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

**Herritarren Segurtasunaren Saila**

Departamento de Seguridad Ciudadana

### INCIDENTE: **APUNTALAMIENTOS Y PASAJES DE PROTECCIÓN**

En VITORIA-GASTEIZ, PASEO LA FLORIDA.

03/01/21. Hora de aviso: 16:25. Hora de regreso: 18:26.

Belén Parque de la Florida. **Listón de la caseta de los pastores que se ha partido por el peso de la nieve.**

Se apuntala y se alivia el peso del tejadillo. También se retira nieve del tejadillo de la caseta del herrero.