



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 25/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/03/2014.

125/03/2014. Hora de aviso: **16:30.** Hora de regreso: **17:06.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEDRO ASUA.

Incidente: Pequeño fuego eléctrico en descansillo de comunidad de vecinos.

Intervención: En el lugar los vecinos han echado un extintor de polvo y el pequeño incendio está apagado. Se revisa la instalación eléctrica y se comprueba que no hay ningún peligro.

125/03/2014. Hora de aviso: **18:32.** Hora de regreso: **19:10.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CENDAGUREN.

Incidente: Caída de cascotes de fachada.

Daños: No se producen daños.

Intervención: Se revisa toda la fachada que presenta un mal estado de conservación.

125/03/2014. Hora de aviso: **19:54.** Hora de regreso: **20:24.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARANA.

Incidente: Se rompe la barra metálica de un toldo de tela.

Intervención: Para cuando llegamos tienen la barra metálica que se ha soltado sujeta con una cuerda. Comprobamos que la barra está bien sujeta y no actuamos.

125/03/2014. Hora de aviso: **22:08.** Hora de regreso: **22:38.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS.

Incidente: Caída de placas de un muro a la acera

Intervención: Se comprueban el resto de baldosas.

125/03/2014. Hora de aviso: **22:10.** Hora de regreso: **23:06.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LEON.

Incidente: Encharcamiento de agua por goteras en camarote y piso.

Daños: Hay daños por agua en una habitación y abundante agua en todo el camarote, mojando diferentes cajas con material.

Intervención: Es un tejado en obras y tapado con toldos. Se recolocan los toldos y se amarran a las diferentes barras de protección que delimitan el perímetro de fachada evitando las fugas de agua de lluvia al interior de la vivienda.