



NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 12/02/16 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 15/02/16.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO

12/02/16. Hora de aviso: 11:24. Hora de regreso: 13:52.

Desprendimiento de una loseta de la fachada.

Se retira una loseta que se encontraba suelta, también se revisa una grieta.

INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en HERMUA [BARRUNDIA], Calle/Plaza: ZARRIKIZUBIHERMUA

12/02/16. Hora de aviso: 17:16. Hora de regreso: 19:37.

Parte de una fachada desprendida en una casa rural deshabitada. Se valla el perímetro y se informa a la propiedad.

INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FERMIN LASUEN

12/02/16. Hora de aviso: 18:33. Hora de regreso: 19:20.

Un tramo de metro y medio de canalón suelto en tejado

Desplegamos la escala y no se llega, ya que, la edificación esta rodeada de una valla y no hay peligro de daños a viandantes.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BIZENTA MOGEL

12/02/16. Hora de aviso: 19:32. Hora de regreso: 20:22.

Desprendimiento de fachada

Se retiran las losetas y ladrillos que se encuentran sueltos en fachada.

INCIDENTE: ACC.HERID.BOMBE., en IRUÑA DE OCA, Calle/Plaza: A-1 (IRUN=>MADRID T ER

12/02/16. Hora de aviso: 21:26. Hora de regreso: 22:18.

Arcén izquierdo de la N-1 sentido Burgos a la altura del pol. Los llanos **vehículo sobre las cuatro ruedas tras dar vueltas**. Único ocupante herido en brazo y cabeza. No hay atrapamiento por vehículo.

Ayudamos a médico Osakidetza a inmovilizar brazo herido y a sacar al herido con camilla

INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR AURELIO VERA FAJARDO

13/02/16. Hora de aviso: 03:28. Hora de regreso: 03:57.

Antiguas oficinas del ayuntamiento. **Suena la alarma.**

Hemos reseteado la centralita todo parece estar en orden tras inspección visual.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO FOURNIER

13/02/16. Hora de aviso: 12:32. Hora de regreso: 14:42.

El anclaje superior de una de las chimeneas de la sala de calderas situada en la azotea del edificio se ha roto y debido al viento la chimenea se ha inclinado levemente y se bambolea. La otra chimenea se mueve algo. Se considera conveniente sujetar debidamente la chimenea.

La persona responsable de la empresa que lleva la administración del edificio se presenta en el lugar. Una vez visto el problema esta persona trae personal de mantenimiento y se compromete a sujetar temporalmente las chimeneas hasta una reparación definitiva.

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZUMELZU.

13/02/16. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 22:57.

Un metro cuadrado de madera de recubrimiento del techo.

Al llegar al lugar sale **humo por la chimenea** y en el interior se aprecia madera ardiendo en el hogar de la chimenea francesa. En la unión de la chimenea de tubo bi-capa con el tejado (revestimiento de madera) se encuentra dañado por el incendio, se apaga y retira el material del hogar.

Se desmonta un enbellecedor, se retira el aislante dañado y se comprueba en el interior del tejado que se encuentra el incendio apagado. Con ayuda de la autoescala se comprueba que el tejado no tiene daños y se echa agua con el topo. Nos retiramos.

INCIDENTE: PETICION BOMBEROS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL 14/02/16. Hora de aviso: 00:22. Hora de regreso: 03:27.

Alarma por monóxido de carbono que sale de la sala de cogeneración.

Lecturas de monóxido de carbono positivas.

En el lugar se realizan mediciones en planta baja siendo negativas y en el rasante menos uno se obtienen lecturas hasta 100 ppm en la sala de calderas de cogeneración. Contactamos con el técnico de la Instalación que se dirige al lugar y por control remoto activa la ventilación de la sala bajando los niveles de monóxido de carbono. Durante la espera en la zona de rampa exterior de urgencias detectamos picos de lecturas hasta 30 ppm, constatando que coinciden con el arranque de la caldera. Los gases procedentes de dicha chimenea hacen saltar el exposímetro con un retardo manteniéndose la lectura hasta negativa.

El técnico se hace cargo del incidente

INCIDENTE: ASISTENCIA ALARMAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE ARRIAGA

14/02/16. Hora de aviso: 01:20. Hora de regreso: 02:36.

Alarma de incendio activada

Se comprueba la lectura de la central de incendios. Indica avería de alimentación y en la pantalla planta 5 distribuidor. Se revisa el edificio que está habitado y no se comprueba existencia de humo. Se llama al técnico de la empresa para que revise y rearme debidamente la alarma.

A la mañana se ha acudido al mismo lugar también por activación de la alarma de fuego. Según el técnico alguien había activado un pulsador de incendios.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

INCIDENTE: INC.EDIFICIO(VIVIENDA,LOCAL,GARAJE, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:SANSOMENDI

14/02/16. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:21.

Tejado de un edificio de once plantas .

Sale mucho humo negro del tejado. Se accede al tejado desde la autoescala E-5. Se comprueba que el humo procede de la chimenea y que no hay fuego en el interior de esta. Se baja a la sala de calderas donde esta bastante cargado el ambiente sin llegar a avisar el explosímetro (11 pm. de CO). Parece que de las tres calderas que hay una esta quemando mal. El técnico en el lugar se hace cargo de la avería.

INCIDENTE: OTRAS ASISTENCIAS, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-4128 (CASTILLO

14/02/16. Hora de aviso: 14:45. Hora de regreso: 15:26.

Un tejado que corre peligro de caer. Corre cierto peligro de caída. La policía local deja unos conos acotando la zona.

INCIDENTE: PETICIÓN BOMBEROS, en MURGUÍA [ZUYA], Calle/Plaza: DOMAIKIA.

14/02/16. Hora de aviso: 17:57. Hora de regreso: 19:14.

Poste de teléfono tumbado y apoyado en alero de vivienda.

Entendemos que no tiene peligro de caída.

INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTÉIS, Calle/Plaza: REINA BOFIA

14/02/16. Hora de aviso: 18:03. Hora de regreso: 18:35.

Sin intervención. el técnico de ascensores ya estaba en el lugar.

INCIDENTE: HERRI ARRISKUAK, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CATALUÑA

14/02/16. Hora de aviso: 18:26. Hora de regreso: 19:13.

Tapa de claraboya desprendida.

La tapa se encontraba en el tejado. Se recoge y se deja presentada en su lugar. Tenia rotas las bisagras y por eso había caído. La solución es provisional a espera de arreglar las bisagras.

INCIDENTE: RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:GORBEA

14/02/16. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:30.

Persona mayor que activa Tapa.

Logramos abrir la puerta, dando entrada a sanitarios y policía local, que se encargan de continuar con la actuación.