



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 06/03/2013 hasta las 08:00 horas del día 07/03/2013.

106/03/2013. Hora de aviso: **12:48.** Hora de regreso: **20:43.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ORI (ORHY), 2.

Humo que sale de una cámara frigorífica

Circuito eléctrico de una cámara frigorífica expositor de pared

Al llegar al lugar se observa mucho humo dentro del supermercado. La mayoría del personal se encuentra en la calle. Se inician las maniobras de localización y extinción del foco del incendio. Se instaura el Punto de Mando con el responsable del supermercado, el responsable de mantenimiento del centro comercial y Policía Municipal.

Debido a la gran cantidad de humo que a nuestra llegada ya inunda la planta baja del Centro Comercial, se determina evacuar el Centro Comercial entero. Se manda un bombero junto con Policía Municipal a inspeccionar el resto del centro comercial. Con las indicaciones de Policía Municipal se localiza el foco del incendio y se procede a su extinción. Al ser necesario, se corta la corriente eléctrica en las cámaras motivo del incendio. El responsable de mantenimiento del centro comercial, abre los exutorios y pone el aire acondicionado en extracción de aire. Una vez controlado el incendio y contrastado que la cantidad de humo remite y las lecturas de CO son negativas, se consulta con el responsable de mantenimiento de las cámaras frigoríficas que ratifica que el incendio se ha podido originar en los mamparas de aislamiento de dicha cámara.

Se comunica al responsable del centro que por parte de Bomberos no hay riesgo para las personas por lo que cuando estime oportuno puede volver a abrir el centro.

Los responsables de supermercado y del Centro Comercial deciden abrir el centro comercial pero no el supermercado hasta la tarde.

En el lugar hubo continuamente una ambulancia de Soporte Vital Básico.

106/03/2013. Hora de aviso: **13:06.** Hora de regreso: **13:42.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARIZNAVARRA, 2.

Una pequeña cazuela con comida se ha quemado

Una cazuela con comida que estaba en uno de los fuegos de una cocina se ha quemado

Al llegar al lugar se procede a retirar la cazuela y enfriarla en el grifo con agua.

En la vivienda y en la escalera había humo; se coloca el ventilador para ventilar ambas zonas

106/03/2013. Hora de aviso: **15:01.** Hora de regreso: **16:46.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: REYES CATÓLICOS, 11.

Por motivos que se desconoce la parte frontal de una caldera de gas de una vivienda se ha quemado

La caldera de gas que se encuentra en la cocina de una vivienda la parte delantera de la caldera y varios cables de la misma se han quemado



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

El incendio queda sofocado por un extintor lanzado por policía local anteriormente a nuestra llegada. Se trabaja saneando la instalación eléctrica para dejar el piso con iluminación. Mientras, se ventila desde el exterior con ventilador. Los vecinos del inmueble, aunque aparentemente están bien, son trasladados por personal sanitario a Txagorritxu.

Cuando el edificio se encuentra ventilado, se da permiso a los vecinos para que vuelvan a sus casas. Las mediciones por explosímetro dan lecturas muy bajas (por debajo de 20 ppm CO) en algunos puntos de escalera y ascensor. Muchos de ellos habían salido por su propio pie a la calle.

La vivienda queda cerrada con las ventanas abiertas a nuestra marcha.

106/03/2013. Hora de aviso: **16:49.** Hora de regreso: **17:38.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNDIZ POLÍGONO, 2.

Contenedor de hierro con maderas y otros productos ardiendo

Un contenedor de metal de las obras que contiene maderas y otros productos estaba ardiendo no hay daños en el contenedor

Se procede a apagarlo con una manguera de 45 mm

106/03/2013. Hora de aviso: **18:17.** Hora de regreso: **18:46.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FRANCIA, 26.

Aviso para retirar una tulipa de una farola que puede caer.

Se coloca la tulipa en su correspondiente ubicación, sin ser necesario retirarla.

106/03/2013. Hora de aviso: **19:31.** Hora de regreso: **20:10.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DONOSTIA/S SEBASTIAN, 64.

Aviso de una pizarra que está a punto de caer en el alero de la vivienda.

Se retira la pizarra sin mayor dificultad.

Se avisa al administrador de la necesidad de comprobar que no pueda suceder de nuevo, por el peligro que conlleva.

106/03/2013. Hora de aviso: **21:28.** Hora de regreso: **18:49.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en ALEGRÍA, Calle/Plaza: EUSKAL HERRIA, 0.

Peligro en altura. Tejas rotas y a punto de caer por el alero.

Se coloca la autoescala y se procede a retirar el peligro.

106/03/2013. Hora de aviso: **23:45.** Hora de regreso: **00:10.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INCENDIO EN CONTENEDORES DE PAPEL,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR G DE MAEZTU, 0.

Contenedor de basura ardiendo

Un contenedor de basuras esta totalmente quemado

Se procede a apagarlo y dar aviso al servicio de basuras para su recogida y colocación de nuevo contenedor.

107/03/2013. Hora de aviso: **06:38.** Hora de regreso: **07:31.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OREITIASOLO, 15.

Arqueta de alumbrado público que esta rota en la acera y tiene algún contacto que produce chispas

La tapa de hierro de una arqueta de alumbrado publico esta totalmente rota y produce contacto del cableado

Se coloca un tablero de madera protegiendo el agujero hasta su reparación definitiva.

107/03/2013. Hora de aviso: **07:48.** Hora de regreso: **08:23.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PUBLICA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA REINA SOFÍA, 41.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

A causa del aire, dos chapas metálicas de un solar que esta cerrado se han doblado y ocupan parte de la acera

Se sujetan en el interior de la finca para que no molesten, y se comunica a la inmobiliaria para que reparen el cierre lo antes posible para evitar accidentes de personas que paseen por la acera de ese lugar. Se coloca unas citas para señalar