



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 09/07/2013 hasta las 08:00 horas del día 10/07/2013.

09/07/2013. Hora de aviso: **10:00.** Hora de regreso: **14:24.**

INCIDENTE: **FALSA ALARMA: GESTIONES SIN ACTUACIÓN**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAMANIEGO, 0.
Formación a personal laboral de Residencia de Ancianos en Samaniego.

10/07/2013. Hora de aviso: **13:55.** Hora de regreso: **14:45.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA, 127.
Caída de cascotes desde el forjado de un balcón.
Daños: los propios del balcón.
Se retiran varias piezas del forjado de los balcones del primer piso del nº 127 de la C/Correría. Este inmueble esta deshabitado. También se retiran varias piezas del mismo tipo de balcones, pero del nº 129 de la misma calle.

10/07/2013. Hora de aviso: **19:19.** Hora de regreso: **20:01.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VOLUNTARIA ENTREGA, 1.
Socavón en zona de aparcamiento de la calzada frente al número 1
Se colocan 3 vallas para señalizar y evitar paso de vehículos por esa zona.

10/07/2013. Hora de aviso: **20:45.** Hora de regreso: **20:50.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: SIN INTERVENCIÓN**, en GARAYO, Calle/Plaza: , 0.
En el pantano de Garaio una persona en un bote tiene problemas para acceder a la orilla.
Sale J-2 y Z-3.(vehículo todo terreno y lancha neumática)
Sin llegar al lugar nos comunican que no es necesaria nuestra presencia.

10/07/2013. Hora de aviso: **02:15.** Hora de regreso: **03:39.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA JUAN CARLOS I, 14.
La Ertzaintza reclama nuestra presencia para la apertura de una puerta.
En el piso décimo cuarto del inmueble, el inquilino no contesta y existe la sospecha de algún posible problema.
Desde el brazo articulado se accede por la fachada y se llega a observar que el inquilino se encuentra en buen estado, lo que se pone en conocimiento de la ertzaintza que se hace cargo de la situación.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de julio de 2013

Iñaki Vadillo
SUBINSPECTOR DEL SERVICIO