



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

## NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

### INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 14/02/2014 hasta las 08:00 horas del día 17/02/2014.

**14/02/2014.** Hora de aviso: **10:39.** Hora de regreso: **11:50.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: IGNACIO R. LUZURIAGA,  
Contraventanas sueltas por efecto del viento. Peligro de caída a la vía pública.  
Se retiran las contraventanas y se entregan al propietario.

**14/02/2014.** Hora de aviso: **11:07.** Hora de regreso: **11:40.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO**, en YURRE, Calle/Plaza:  
Revisión de emplazamiento para maniobras

**14/02/2014.** Hora de aviso: **18:28.** Hora de regreso: **19:02.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DIPUTACION FORAL, 2.  
Inspección con explosímetro en arquetas.  
Se realiza una lectura en cada arqueta resultando todas negativas.

**14/02/2014.** Hora de aviso: **19:05.** Hora de regreso: **20:01.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: MATORRAL**, en ELCIEGO, Calle/Plaza: , 0.  
Se avisa de un fuego en un ribazo en la carretera de Elciego a Baños de Ebro. Cuando se esta de camino se avisa que está sofocado, no obstante se acude y se verifica.

**15/02/2014.** Hora de aviso: **11:30.** Hora de regreso: **12:33.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
Desprendimiento de fachada.  
Revisar el alero afectado. Quitar un metro aprox. de tabla junto al canalón  
Al subir con la auto escala se observa que una de las antenas está tumbada sobre el tejado.  
No parece suelta ya que aparece rota por el óxido de la base y los vientos están sujetandola.  
Se contacta con el administrador a través del padrón municipal y se le hacen las observaciones oportunas sobre la antena y sobre el canalón.

**15/02/2014.** Hora de aviso: **17:45.** Hora de regreso: **19:22.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PEPE UBIS PLAZA  
Una persona mayor está caída en su domicilio y pide ayuda.  
En el lugar se intenta acceder con la autoescala pero no es posible, por ello, y a la vez que se intenta abrir la puerta con cerrajero, se va montando desde la cubierta una cuerda para descolgarse por la fachada. Finalmente se consigue abrir la puerta y se facilita el acceso a la familia y a los servicios sanitarios al interior de la vivienda.

**15/02/2014.** Hora de aviso: **17:57.** Hora de regreso: **18:20.**

INCIDENTE: **FALSA ALARMA: FALSA ALARMA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RICARDO BUESA  
Aviso de humo que sale de una vivienda.  
A la llegada de bomberos, Policía Local confirma que ha conseguido entrar en la vivienda y retirado del fuego una cazuela.

**15/02/2014.** Hora de aviso: **18:39.** Hora de regreso: **21:33.**

INCIDENTE: **PREVENCIÓN: FIESTAS Y ESPECTACULOS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CTRA A4001 ZURBANO, 0.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

Prevención partido de baloncesto Baskonia Real Madrid  
Se visitan hidrantes y llave de abastecimiento de gas. Se revisan las salidas de emergencia.  
Sin incidencias ni en la revisión ni durante el partido.

**16/02/2014.** Hora de aviso: **01:29.** Hora de regreso: **02:39.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA INSTALACION GAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Zona: SAN CRISTÓBAL-HEGOALDE

La Ertzaintza solicita nuestra presencia en un incidente con gas sin especificar.

En el lugar, los policías comentan que una persona les ha avisado que ha abierto algunas bombonas de gas butano en su domicilio y que el edificio va "a saltar por los aires".

Se contacta con dicha persona, ya retenida por la policía, para ampliar la información sobre el suceso. Policía indica que ha accedido a la vivienda, y tras comprobar que efectivamente había una bombona fugando y otras dos en diferentes estancias, han procedido a abrir una ventana para ventilar y han solicitado presencia de bomberos.

Se accede con línea de protección de agua, explosímetros, emisoras para atmósferas explosivas y tras comprobar la veracidad de la información facilitada se cierra la bombona que estaba fugando y se extraen las tres al exterior.

No se detecta rango de inflamabilidad en los explosímetros, posiblemente debido a la gran ventilación provocada por la eficaz intervención de la policía al abrir la ventana y la puerta de la calle.

Posteriormente, se comprueba en todas las viviendas del edificio que no existe ningún peligro de inflamabilidad ni explosividad y se finaliza la intervención.

La Ertzaintza se hace cargo de las llaves de la vivienda y de las tres bombonas extraídas de la vivienda.

**16/02/2014.** Hora de aviso: **10:59.** Hora de regreso: **11:34.**

INCIDENTE: **HUMO EN BUZON DE RECOGIDA NEUMATICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUCHILLERIA-SANTA MARIA CANTON,

Sale humo de un dispositivo de recogida neumática de basura (de comercio).

Se extingue con agua.

Se encuentra en el lugar un operario de la empresa de recogida neumática y policía municipal.

**16/02/2014.** Hora de aviso: **13:52.** Hora de regreso: **14:53.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAGUARDIA, Incendio en cocina de vivienda.

Queda muy dañada la cocina del piso por calor y humo, así como el resto del piso, principalmente por humo. También se encuentran marcas de humo en el descansillo de la escalera.

Se accede a la vivienda con Equipos de respiración autónomos y manguera de 25 mm, como hay mucho humo en la parte superior de la caja de escalera se coloca el ventilador que limpia en unos minutos. Se ayuda a bajar a la familia que vive en el piso superior pues había entrado humo en su casa por una ventana abierta. Se extingue el fuego con agua. Se revisa la escalera y cuando se considera limpia la escalera se retorna a parque

El fuego pudo comenzar en una sartén y extenderse a la campana extractora que prendió con virulencia.

En el lugar se encontraban patrullas de Policía Local.

**16/02/2014.** Hora de aviso: **18:23.** Hora de regreso: **18:51.**

INCIDENTE: **CARTELCON PELIGRO DE CAIDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN IGNACIO LOYOLA,

Letrero luminoso con pletina doblada y peligro de caída.

Se retira el letrero (que estaba sostenido únicamente por dos tirafondos) y se deposita en el parque.

Presencia de policía municipal, quienes se encargan de contactar con el dueño del local.

**16/02/2014.** Hora de aviso: **22:13.** Hora de regreso: **22:39.**

INCIDENTE: **ARBOL ARDIENDO**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OLAGUIBEL  
Árbol humeando por su parte alta, en el tronco.

Se apaga con agua.

Presencia de ertzaintza.