



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

## NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

### INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 09/03/2014 hasta las 08:00 horas del día 10/03/2014.

**09/03/2014.** Hora de aviso: **08:50.** Hora de regreso: **10:37.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ZURRUPITIETA, 27.

Incidente: Planchas de la cubierta sueltas.

Retiramos las que estan con riesgo de caída depositándolas en el interior del pabellón,

**10/03/2014.** Hora de aviso: **09:45.** Hora de regreso: **13:49.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASALDEA, 5.

Relevo en incendio de carpintería del turno saliente por el turno 4º.

Se mueven una serie de palets acumulados con la transpaleta de la empresa para rematar los rescoldos ocultos.

**10/03/2014.** Hora de aviso: **10:01.** Hora de regreso: **11:14.**

INCIDENTE: **TEJAS CON PELIGRO,** en ALEGRIA, Calle/Plaza: ALBORKOIN, 0.

Incidente: Caída de tejas a vía pública del alero de un edificio de dos pisos.

Causan desperfectos en un vehículo aparcado, cuya propiedad no se encuentra en el lugar.

Se procede a retirar las tejas y tapas laterales del alar de la vivienda que tienen peligro de caer.

**10/03/2014.** Hora de aviso: **11:44.** Hora de regreso: **14:03.**

INCIDENTE: **PREVENCION: FIESTAS Y ESPECTACULOS,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL ZURBANO, 0.

Partido del Baskonia

**10/03/2014.** Hora de aviso: **12:10.** Hora de regreso: **12:47.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,** en SALVATIERRA, Calle/Plaza: PLAZA HERROTALDE, 29.

Incidente: Árbol inclinado por efecto del viento y con riesgo de caer.

Se procede a la tala del árbol.

**10/03/2014.** Hora de aviso: **12:39.** Hora de regreso: **13:18.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN VIA PUBLICA,** en ARAYA, Calle/Plaza: SALSAERREKA, 0.

Incidente: El soporte de las luces superiores de un semáforo tienen una parte suelta y es movida por el viento con el consiguiente riesgo de romperse y caer.

Se procede a atornillar la parte suelta con tornillo, tuerca y arandelas quedando así fijado el soporte al mástil del semáforo.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

**10/09/2014.** Hora de aviso: **13:17.** Hora de regreso: **13:55.**

**INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en SALVATIERRA,  
Calle/Plaza: PLAZA HERROTALDE, 35.

Incidente: Plancha transparente de fibra que cae a la calle desde el tejado de la antigua fábrica "Curtidos Salvatierra".

Se procede a inspeccionar la cubierta de la fábrica (actualmente en desuso) de donde ha caído la plancha y se retiran otras cuatro con peligro de caer. También se retira algún pequeño trozo de cubierta que entraña el mismo peligro. Las dimensiones aproximadas de cada plancha son 1,5 m x 2 m.

**10/09/2014.** Hora de aviso: **13:44.** Hora de regreso: **14:35.**

**INCIDENTE: INCENDIOS: VEHÍCULOS,** en AÑASTRO, Calle/Plaza: , 0.

Incidente: Incendio en vehículo (bugui)

Se extingue el incendio con manguera de 25. El vehículo estaba totalmente calcinado

**10/09/2014.** Hora de aviso: **13:47.** Hora de regreso: **14:46.**

**INCIDENTE: INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES,** en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: LA ANTONIA, PLAZA DE, 0.

Incendio en la chimenea extractora de la parrilla del restaurante Don Producto y Tu.

El motor de la chimenea extractora, sito en el tejado plano del edificio, se ha quemado y ha generado mucho humo, alertando al ciudadano que ha avisado. Daños por polvo de extintor en la cocina del restaurante.

Retiramos las brasas de la parrilla y extinguimos con muy poca agua la chimenea, que estaba relativamente limpia, y sobre todo el motor alojado en la parte exterior de la misma. Desmontamos parte de la chimenea para comprobar que todo está correcto, y la volvemos a montar posteriormente.

**10/09/2014.** Hora de aviso: **15:00.** Hora de regreso: **15:27.**

**INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTA ISABEL, 2.

Incidente: Caída de cascotes

Daños: Aproximadamente 1 m<sup>2</sup> de revoque caído

Se revisa la zona, picándose y retirándose lo que está hueco

**10/09/2014.** Hora de aviso: **17:33.** Hora de regreso: **18:20.**

**INCIDENTE: ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en GARDELEGUI,  
Calle/Plaza: OCARIZ, 24.

Incidente: Mampara caída

Se inspeccionan y se comprueba que la sujeción es insuficiente, sobre todo en su parte superior.

Se encinta la zona

**10/09/2014.** Hora de aviso: **17:43.** Hora de regreso: **21:32.**

**INCIDENTE: INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO,** en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: BASALDEA, 5.

Inspección de incendio.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

**109/03/2014.** Hora de aviso: **20:55.** Hora de regreso: **21:59.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: VIVIENDAS**, en OYON, Calle/Plaza: MAYOR, 2.  
Incendio en cuadro eléctrico.

Bomberos de Logroño y posteriormente de Laguardia se hacen cargo de la intervención. No se llega a intervenir, nos retiramos a medio camino.

**110/03/2014.** Hora de aviso: **05:26.** Hora de regreso: **05:52.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: ALARMA DE INCENDIO EN LOCAL**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: TEODORO GLZ ZARATE, 0.

Alarma de incendio en Centro Cívico de Ariznabarra.

Un pulsador estaba en mal estado o ligeramente activado y daba error en la central de alarmas.

Inspeccionamos el local y localizamos el pulsador defectuoso, desconectándolo y reactivando de nuevo el sistema de alarma.

**110/03/2014.** Hora de aviso: **07:59.** Hora de regreso: **::**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INSPECCION DE INCENDIO**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BASALDEA, 5.

Nueva inspección del incendio de la empresa de madera.

En Vitoria-Gasteiz, a 10 de marzo de 2014.

Iñaki Vadillo  
SUBINSPECTOR DE GUARDIA