



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las 08:00 horas del día 23/12/2014 hasta las 08:00 horas del día 26/12/2014.

23/12/2014. Hora de aviso: **11:57.** Hora de regreso: **12:50.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERÍA

Caída de cascotes de cemento de un edificio sobre el tejado del colindante. Hay daños en el tejado, tiene varias tejas rotas y todos los cascotes encima del tejado que obstaculizan la bajada de agua cuando llueva.

La pared que ha provocado el desprendimiento se encuentra en muy mal estado, lo que se pone en conocimiento del Servicio de Edificaciones para que requiera el necesario mantenimiento.

23/12/2014. Hora de aviso: **12:53.** Hora de regreso: **13:33.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: PELIGROS EN ALTURA,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERÓNIMO ROURE,

Se nos requiere para valorar la retirada de una contraventana de dos hojas de aproximadamente 200X60cm.

Se retiran las dos hojas de la contraventana que por su deterioro no se podía cerrar con garantías y da a la vía pública, a una zona de juego infantil.

Por requerimiento del propietario las contraventanas se dejan depositadas en la calle.

Indican los vecinos que no es la primera vez que se acude al lugar a realizar una intervención de este tipo.

23/12/2014. Hora de aviso: **13:24.** Hora de regreso: **15:33.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: INDUSTRIAS,** en , Calle/Plaza: PK.25, 0.

Fuego en una fabrica sin actividad.

El pabellón está abandonado. Hay daños por fuego sobre todo en la cubierta aunque no hay ni maquinaria ni actividad alguna en el edificio.

Lo que está ardiendo son un montón de neumáticos apilados en un lateral del pabellón. A la llegada, está actuando bomberos de Miranda que se les hace el relevo. Se apagan los neumáticos con agua y se deja la revisión del incendio a Bomberos de Álava.

No hay datos de la propiedad. Parece ser una antigua fábrica de hormigón

23/12/2014. Hora de aviso: **17:11.** Hora de regreso: **18:23.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONA ENCERRADAS EN ASCENSOR,** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ARAGÓN,

Persona mayor encerrada en ascensor.

Se abre la puerta según protocolo y sale la persona por su pie.

23/12/2014. Hora de aviso: **18:48.** Hora de regreso: **19:04.**

INCIDENTE: , en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CHIQUITA,

Se nos avisa por presencia y olor a humo en la calle. En la zona de la intersección de la calle Txikita con el cantón de Santa María.

De camino al lugar policía local indica que no es necesaria nuestra presencia. J0 y E5 regresan al parque. B4 acude al lugar para comprobar la ausencia de fuego. Se revisa la zona y escalera de los bloques cercanos con explosímetro y no se encuentra nada por lo que se retorna a la Base.



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

124/12/2014. Hora de aviso: **00:08.** Hora de regreso: **01:27.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO**, en N-104 cerca de Ilarraza.

Accidente de circulación con personas atrapadas.

Al menos dos personas heridas. Los vehículos implicados han colisionado de frente por lo que tienen grandes daños.

En uno de ellos hay dos personas mayores que aunque no están atrapadas no pueden salir del vehículo por sí mismas. Previa estabilización por parte del personal sanitario se procede a la extracción de los heridos siguiendo los protocolos del servicio.

Cuando se llega al lugar hay una ambulancia atendiendo a los heridos. Una vez extraída la primera persona se solicita otra ambulancia para poder depositar al otro herido ya que su extracción era inminente.

124/12/2014. Hora de aviso: **10:19.** Hora de regreso: **12:23.**

INCIDENTE: **FALSA ALARMA: GESTIONES SIN ACTUACIÓN**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RENACIMIENTO, PLAZA,

Alarma de incendio. Un ciudadano al oír la alarma llama al 092.

Se trata de la alarma de incendios de un garaje privado, donde se detecta un pulsador manual activado junto a la rampa del sótano 1. El responsable contacta con la empresa mantenedora de la central de alarmas y la silencia.

124/12/2014. Hora de aviso: **12:46.** Hora de regreso: **13:26.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVENIDA DE GASTEIZ,

Persona mayor caída en el suelo.

Cristal doble de ventana de unos 50x80 cm.

Se entra desde el piso contiguo a través del balcón. Se rompe la ventana, se accede al interior y se facilita el acceso a los sanitarios, que se ocupan de la herida (mujer mayor caída al lado de su cama).

Presencia de Ertzaintza.

124/12/2014. Hora de aviso: **13:43.** Hora de regreso: **14:55.**

INCIDENTE: **FALSA ALARMA: FALSA ALARMA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL IRADIER,

Llamada por humo, pero se trataba de agua de condensación de una secadora de ropa.

124/12/2014. Hora de aviso: **15:24.** Hora de regreso: **16:42.**

INCIDENTE: **INCENDIOS: LOCALES COMERCIALES**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DOMINGO BELTRÁN,

Fuego eléctrico en el cuadro de acometida de supermercado

Daños en el cuadro eléctrico y en las conducciones de entrada y salida del cableado. Los daños en el supermercado debidos al corte de suministro eléctrico quedan por evaluar.

Se controla el fuego en la acometida (a unos 3m de altura) con 3 extintores de CO2. Se confina a los vecinos del bloque colindante en sus viviendas con las ventanas cerradas. Se avisa a Iberdrola para que se presente en el lugar de forma urgente. El interruptor general del supermercado había sido desconectado por una empleada. Se revisa con el explosímetro la zona de almacén y el supermercado. Se informa a los responsables del supermercado.

124/12/2014. Hora de aviso: **22:14.** Hora de regreso: **23:10.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JACINTO BENAVENTE

Persona encerrada en vivienda

Se accede al interior de la vivienda por la terraza y se encuentra a la persona demandante en el interior en buen estado pero no podía salir.

125/12/2014. Hora de aviso: **05:56.** Hora de regreso: **06:18.**



Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteizko
Udala

INCIDENTE: **FALSA ALARMA: FALSA ALARMA**, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: PINTORERÍA

Falsa alarma.

Presentes en el lugar sanitarios y policía municipal.

125/12/2014. Hora de aviso: **13:27.** Hora de regreso: **13:59.**

INCIDENTE: **ASISTENCIAS TEC.: ASISTENCIA RED AGUA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: OCÉANO PACIFICO,

Fuga de agua en el sistema de calefacción del piso 7º D del inmueble.

La fuga estaba localizada en un patinillo de centralización de servicios en la escalera del inmueble, debido a la rotura de una válvula termostática. El piso queda sin calefacción hasta que un técnico proceda a cambiar dicha válvula.

Nos limitamos a cerrar tanto la ida como el retorno de calefacción del piso afectado, solucionando el problema de la fuga.

125/12/2014. Hora de aviso: **21:52.** Hora de regreso: **22:29.**

INCIDENTE: **SALVAMENTOS: OTROS SALVAMENTOS**, en VITORIA-GASTEIZ,
Calle/Plaza: FORONDA PORTAL, 22.

Atropello de dos personas, una de ellas queda atrapada bajo el tranvía, la otra resulta golpeada.

El conductor desconecta el pantógrafo y se eleva el tranvía con cojines neumáticos hasta que la persona puede ser extraída sin dificultad. El tranvía queda detenido en una zona de hierba, por lo que es necesario apoyar en tacos de madera para la maniobra en el punto indicado para la misma.

Ambas personas son trasladadas al hospital.

El tranvía resulta con daños en el parabrisas y frontal de poca importancia, además de la consecuente interrupción del servicio en la línea de Abetxuko.