



ayuntamiento
Vitoria-Gasteiz
toria-Gasteizko
11111

NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDAD

INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS

Desde las **08:00** horas del día **21/10/15** hasta las **08:00** horas del día **22/10/15**.

21/10/15. Hora de aviso: **10:26**. Hora de regreso: **16:42**.

INCIDENTE: **QUEMA CONTROLADA**, en SALINAS DE AÑANA (núcleo urbano).

Próximo al punto de información de las salinas, se realiza una quema controlada de madera sobrante de la rehabilitación y de matorral desbrozado, al ser imposible su traslado, debido a su ubicación.

Se realizan 2 instalaciones de manguera y una vez iniciada la quema se remoja varias veces para controlar la intensidad del fuego y la propagación al entorno.

21/10/15. Hora de aviso: **14:50**. Hora de regreso: **19:11**.

INCIDENTE: **ACTUACIÓN CON AVISPAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ITURRITXU.

Colmena de avispas en el interior de la fachada.

Se fumiga la cámara de aire de la fachada por los orificios de entrada y se taponan con silicona.

21/10/15. Hora de aviso: **16:51**. Hora de regreso: **17:43**.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MANUEL DÍAZ DE ARKAIA.

Caída de cascotes del alero de un edificio de viviendas a vía pública

Se revisa y se limpia toda la zona del tejado y se retiran los restos descompuestos.

21/10/15. Hora de aviso: **17:41**. Hora de regreso: **19:05**.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VÍA PÚBLICA**, en ESPEJO

Varios árboles caídos en parque de esparcimiento y otros con riesgo de caer sobre las mesas de merendero de hormigón. Se cortan y trocean con motosierra.

21/10/15. Hora de aviso: **19:26**. Hora de regreso: **19:58**.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VÍA PÚBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: POZOA.

Tapa de arqueta movida de su lugar. Se clava un tablero de las mismas dimensiones que la arqueta al suelo y se señala la zona.

22/10/15. Hora de aviso: **07:18**. Hora de regreso: **08:21**.

INCIDENTE: **CORTOCIRCUITO EN OFICINA** en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: Arkaute N-104 km. 355,8.

Cortocircuito en interruptor en una oficina.

Se desmonta el interruptor, se desconectan los cables de alimentación y se encintan.