



PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **20/06/2017** hasta las **07:59** horas del día **21/06/2017**

ACTIVIDAD

FECHA: 20/06/2017

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**,
en VITORIA-GASTEIZ, Avenida: PRAGA ET.

20/06/17. Hora de aviso: **10:29**. Hora de regreso: **20:01**.

Aviso por enjambre en terraza de vivienda particular. A su llegada, los recursos comprueban que se trata de un nido de avispa asiática y lo eliminan siguiendo protocolo establecido.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL.

20/06/17. Hora de aviso: **11:50**. Hora de regreso: **12:39**.

Tras recibir aviso de presencia de un toldo en el tejado de un edificio como consecuencia de los fuertes vientos del día anterior, recursos se desplazan al lugar y eliminan el peligro de caída de este elemento retirándolo del lugar en el que se encuentra.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL.

20/06/17. Hora de aviso: **12:32**. Hora de regreso: **14:43**.

Aviso por caída de parte de un balcón de vivienda a la vía pública. A la llegada de los recursos, éstos comprueban que no existen daños personales y eliminan el riesgo de caída de otros elementos constructivos del balcón afectado. Se revisan el resto de balcones de la fachada afectada y se pasa aviso a edificaciones para que requiera el arreglo a la mayor brevedad posible.

INCIDENTE: **OTRAS PREVENCIONES**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAMON RUBIAL KL.

20/06/17. Hora de aviso: **15:49**. Hora de regreso: **16:54**.

Recursos del Servicio acuden en prevención a la llegada del helicóptero de Osakidetza. El suceso se desarrolla sin incidentes.

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: FRANCISCO JAVIER LANDABURU KL.

20/06/17. Hora de aviso: **15:56**. Hora de regreso: **17:00**.

Aviso por enjambre en alero de hormigón de edificio de viviendas particulares. A su llegada los recursos comprueban que se trata de un nido de avispa asiática y lo eliminan siguiendo protocolo establecido.

INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JACINTO BENAVENTE KL.

20/06/17. Hora de aviso: **17:58**. Hora de regreso: **18:47**.

Se acude al lugar referido en el que a la mañana se realizó una intervención ya que entra aviso de que se ha retirado el encintado de seguridad. Se recoloca el mismo y se refuerza con vallas.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,

en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: ESPAÑA EP.

20/06/17. Hora de aviso: **20:36**. Hora de regreso: **05:25**.

Tras la caída de elementos de cubierta a la vía pública, los recursos del Servicio repasan la zona eliminando los peligros de caída inminente. Se traslada a la persona propietaria la necesidad de reparar la zona afectada.

FECHA: 21/06/2017

INCIDENTE: **LANTEGI SUTEAK**,

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ALIBARRA KL.

21/06/17. Hora de aviso: **05:07**. Hora de regreso: **06:44**.

Tras recibir aviso por presencia de gran cantidad de humo en el interior de una empresa industrial, recursos acuden al lugar, localizan el pequeño foco del incendio y lo extinguen.