



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)

## **NOTA INFORMATIVA DE ACTIVIDADES INTERVENCIONES DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS**

**Desde las 01/09/17 horas del día 08:00 hasta las 08:00 horas del día 04/09/17.**

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: A-3110(N-104=>ALEGRIA.

01/09/17. Hora de aviso: 11:57. Hora de regreso: 12:10.

**Nido de avispas** terraza de chalet unifamiliar. Echamos veneno y lo retiramos.

INCIDENTE: **INSPECCION Y EVALUACION**, en BARRUNDIA, Calle/Plaza: A-3014  
(MARIETA=>LANDA ER 20,9 .

01/09/17. Hora de aviso: 13:04. Hora de regreso: 14:15.

**Revisión de entradas de agua.**

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIMON  
BOLIVAR

01/09/17. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:34.

**Desprendimiento en alero de edificio.**

Colocamos 3 vallas con cinta acordonando la zona. Se avisa al administrador para que sea reparado a la mayor brevedad.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: CASTILLO DE GEBARA

01/09/17. Hora de aviso: 14:49. Hora de regreso: 15:27.

**Persona que no responde.** Entramos con la escala por la ventana que se encuentra abierta, encontrándose a la persona de la que se hacen cargo los servicios sanitarios.

INCIDENTE: **INC. EDIFICIO (VIVIENDA, LOCAL, GARAJE)**, en VITORIA-GASTEIZ,  
Calle/Plaza: IRUÑA VELEIA

02/09/17. Hora de aviso: 12:54. Hora de regreso: 13:31.

**Olor a humo en escalera.**

Se revisa toda la escalera y el ascensor incluyendo su hueco sin encontrar nada anormal. Posteriormente revisamos todo el garaje ya que había saltado la alarma, sin encontrar tampoco nada anormal.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA.

02/09/17. Hora de aviso: 14:14. Hora de regreso: 14:46.

Persona a la que se le cierra la puerta de casa y tiene una **olla eléctrica conectada.**

Se accede a la vivienda por la puerta.

INCIDENTE: **ASISTENCIA INSTALACION GAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MENDOZA

02/09/17. Hora de aviso: 14:35. Hora de regreso: 15:03.

**Olor a gas en edificio de viviendas.**

Se realizan varias mediciones con los explosímetros y se ventila.

INCIDENTE: **PETICION BOMBEROS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: VICENTE GLEZ DE ECHAVARRI

02/09/17. Hora de aviso: 16:47. Hora de regreso: 17:49.

**Fuga de agua por rotura de una tubería** de la fregadera en vivienda.

Daños por agua en paredes, muebles, suelos, puertas etc.

Se corta la llave y se restablecen el resto de suministros.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:ANDALUCIA.

02/09/17. Hora de aviso: 17:22. Hora de regreso: 18:36.

**Persona que no contesta.**

Se entra por la ventana rompiendo un cristal de 40 x 20 cm. y se revisa el piso.

Éste se encuentra vacío.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: FEDERICO BARAIBAR

02/09/17. Hora de aviso: 19:28. Hora de regreso: 20:01.

**Marco de la tapa de alcantarilla suelto.**

Se coloca una chapa de 100 x 100 .

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: MIREN MARTINEZ SAEZ DEL BURGO.

02/09/17. Hora de aviso: 19:40. Hora de regreso: 20:29.

**Avispas en el suelo del jardín.**Se echa veneno.

INCIDENTE: **RESCATE DE PERSONA EN MEDIO URBANO**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza:IRUÑA VELEIA

02/09/17. Hora de aviso: 21:40. Hora de regreso: 22:52.

**Mal olor en vivienda.**

Se revisa la vivienda y se observa que el congelador es el foco de donde se produce el mal olor. Se retira todo el interior a contenedor de basura y se deja subido el diferencial.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: GASTEIZ

02/09/17. Hora de aviso: 23:24. Hora de regreso: 00:05.

**Vidrio templado resquebrajado por un golpe.**

Retirar dos vidrios, encintar y barrer la zona.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JERONIMO ROURE

03/09/17. Hora de aviso: 01:07. Hora de regreso: 02:40.

**Fuego en el descansillo del 3º.**

La puerta del 3º está muy dañada así como los elementos propios del descansillo. En el lugar hay fuego y parte de la comunidad está desalojando. Se prepara una línea de extinción de 25 y otro grupo intenta controlar el desalojo. Se apaga el fuego y se ventila mecánicamente las escaleras.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EL CANTABRICO .

03/09/17. Hora de aviso: 09:30. Hora de regreso: 10:10.

**Falta tapa de arqueta eléctrica .**

Colocamos chapa metálica y dejamos señalizado con cinta de bomberos.

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EMILIA PARDO BAZAN

03/09/17. Hora de aviso: 10:24. Hora de regreso: 20:35.

**Avispero** en la caja de una persiana del tamaño de un balón de fútbol.

Lo retiramos e incineramos.

INCIDENTE: **LOCALES COMERCIALES**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOGROÑO

03/09/17. Hora de aviso: 14:39. Hora de regreso: 15:00.

**Alarma de incendio** en la antigua pista de hielo.

Desalaríamos y volvemos a alarmar, y no se detecta nada. Se registra todo el perímetro sin resultados.

INCIDENTE: **ACTUACION CON ABEJAS O AVISPAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ATXO APELLANIZ

03/09/17. Hora de aviso: 20:36. Hora de regreso: 21:32.

**Avispa velutina en un seto de ciprés**, a unos 2 metros de altura, del tamaño de un balón de baloncesto y con un 50% de larvas.

Lo retiramos e incineramos.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HONDARRIBIA.

03/09/17. Hora de aviso: 22:17. Hora de regreso: 22:42.

**Sale humo del 5º piso del inmueble.** Posteriormente nos informan que se trata de la descarga inapropiada de un extintor en el rellano de los camarotes.

Revisión de escalera y causas del siniestro.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**, en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA ZUMAQUERA IB 76

03/09/17. Hora de aviso: 22:41. Hora de regreso: 23:09.

**Humo en la escalera, olor a quemado.** A nuestra llegada, olor a comida y ligero humo en el último piso. Desconocemos la procedencia y no conseguimos saberla durante nuestra estancia en el lugar.

Revisamos la escalera.