



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **22/01/2019** hasta las **07:59** horas del día **23/01/2019**

ACTIVIDAD

FECHA: 22/01/2019

INCIDENTE: **INCENDIO EN CONTENEDORES**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ELGOIBAR.

22/01/19. Hora de aviso: 09:59. Hora de regreso: 10:26.

Contenedor del que sale humo. Eran restos de chimenea que ya estaban apagados.

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA.

22/01/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:12.

Importante **fuga de agua** de calefacción en vivienda. Buscamos al administrador para que nos de las llaves de la sala de las calderas y llamamos a la empresa mantenedora de la instalación y del ascensor, ya que también está inundado. Cuando llega el personal de mantenimiento vacían el circuito y se hacen cargo de la instalación. También llega el personal de mantenimiento de ascensores y nos retiramos.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA.

22/01/19. Hora de aviso: 15:04. Hora de regreso: 16:04.

Alarma de fuego en bloque de oficinas; suena la alarma pero no huelen a humo. Se inspecciona todo el edificio, no percibiéndose nada anómalo. Se trata de una **avería de unos detectores**, de modo que se avisa a la empresa de mantenimiento de la instalación, que se hace cargo.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PINTOR PABLO URANGA.

22/01/19. Hora de aviso: 19:27. Hora de regreso: 21:43.

Agujero de 1 x 0.75m y 40cm de profundidad en medio de la **calzada**. Se coloca una chapa y se calza con goma y arena para que asiente y no suene.

FECHA: 23/01/2019

INCIDENTE: **VIVIENDAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA

23/01/19. Hora de aviso: 04:33. Hora de regreso: 05:07.

Aviso por olor a quemado en la escalera. Al llegar no huele a nada; se recorre la escalera con explosímetro y cámara de imágenes térmicas, **no detectándose nada anómalo**.