



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **01/02/2019** hasta las **07:59** horas del día **04/02/2019**

ACTIVIDAD

FECHA: 01/01/2019

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PRAGA

01/02/19. Hora de aviso: 09:45. Hora de regreso: 11:22.

Aviso de un colegio de que se ha **caído una chapa metálica desde la cubierta** del edificio, siendo la tapa de una chimenea. Se accede a la cubierta y se hace una revisión de la misma.

Se le notifica a la empresa de mantenimiento los desperfectos observado para su reparación.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRE VEDRUNA

01/02/19. Hora de aviso: 10:09. Hora de regreso: 11:23.

Desprendimiento de parte del dintel de una terraza de **ladrillo caravista**.

Se retiran los ladrillos de la cornisa que tenían riesgo inminente.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: VALLADOLID

01/02/19. Hora de aviso: 10:32. Hora de regreso: 12:55.

Chapa metálica de la cubierta de un colegio **suelta**. Se retira la chapa y se aseguran las chapas adyacentes para evitar que se suelten. Se comunica al personal de mantenimiento que es urgente la reparación de la cubierta.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REINA SOFIA

01/02/19. Hora de aviso: 11:50. Hora de regreso: 12:37.

Persiana de una ventana suelta con **riesgo de caída**. Se retiran las lamas de la persiana que se encontraban fuera de la guía.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GABRIEL MARTINEZ DE ARAGON

01/02/19. Hora de aviso: 12:16. Hora de regreso: 13:31.

Placas solares situadas en la cubierta del edificio **seltas** y a punto de caer debido al viento. Se accede a la cubierta y se retiran las placas sueltas y se asegura varios elementos sueltos de la estructura que sujeta las placas solares.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LA SENDA

01/02/19. Hora de aviso: 12:41. Hora de regreso: 13:15.

Retirada de una **rama** de un árbol.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: OLARIZU

01/02/19. Hora de aviso: 12:58. Hora de regreso: 13:42.

Retirada de las lamas sueltas de una **persiana** de una vivienda.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PORTAL DE FORONDA

01/02/19. Hora de aviso: 13:30. Hora de regreso: 14:04.

Señal de tráfico suelta con peligro de caída por la acción del viento. Se **retira la señal**.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZARAMAGA

01/02/19. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 19:10.

Aviso de que hay una **farola doblada**. Se procede a su desconexión eléctrica y se avisa a los servicios eléctricos del ayuntamiento.

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDAS

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTILLO DE LANTARON

01/02/19. Hora de aviso: 17:23. Hora de regreso: 18:02.

Registro eléctrico en el interior de la vivienda **quemado**. Se recomienda al propietario de la vivienda que contacte con un electricista para que revise la instalación eléctrica.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CASTRO URDIALES

01/02/19. Hora de aviso: 17:29. Hora de regreso: 18:03.

Bache en la calzada. Se cubre el bache con material todo-uno.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: RAFAEL ALBERTI

01/02/19. Hora de aviso: 18:05. Hora de regreso: 18:53.

Se recolocan las **chapas metálicas** situadas en la **calzada**, tapando los socavones, que se habían movido por el paso de los vehículos.

INCIDENTE: PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GORBEA

01/02/19. Hora de aviso: 21:31. Hora de regreso: 22:13.

Apertura de puerta de acceso a una vivienda para que los sanitarios puedan atender a una persona que se encontraba caída dentro.

INCIDENTE: PELIGROS EN VIA PUBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUNDIZ

01/02/19. Hora de aviso: 21:50. Hora de regreso: 10:57.

Se señala con dos conos y cinta una **arqueta de alumbrado** con la tapa **rota**.

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CAMINO DE PAUSETA

Achique de agua en el garaje situado en el sótano de unas viviendas



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: BADAIA

02/02/19. Hora de aviso: 11:13. Hora de regreso: 12:11.

Retirada de parte del **raseo de mortero de cemento** en la cornisa de un edificio. Se comunica al administrador la necesidad de la reparación de la zona afectada.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA.

02/02/19. Hora de aviso: 14:01. Hora de regreso: 15:30.

Puerta de un armario situado en la cubierta de un edificio **suelta**. Se sujeta la puerta con unas cuerdas.

INCIDENTE: INCENDIO EN CONTENEDORES

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE LEJARRETA

02/02/19. Hora de aviso: 14:54. Hora de regreso: 15:16.

Incendio en un contenedor de basura. Se extingue el incendio.

INCIDENTE: INCENDIO EN VIVIENDA

en SARRIA

02/02/19. Hora de aviso: 17:01. Hora de regreso: 19:09.

Fuego en la **chimenea** de una vivienda. Se accede a la cubierta del edificio y desde allí se extingue el incendio.

INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO

en VITORIA-GASTEIZ, Carretera: A-1(IRÚN=>MADRID pk.350)

02/02/19. Hora de aviso: 19:24. Hora de regreso: 19:59.

Accidente de circulación entre **un camión y una furgoneta**. Al llegar al lugar encontramos a la furgoneta en la cuneta con su ocupante en el interior. Se saca al ocupante del interior del vehículo y los sanitarios le atienden en el exterior. Se desconecta la batería de los vehículos.

INCIDENTE: ASISTENCIA ACHIQUE AGUA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ERREKATXIKI

02/02/19. Hora de aviso: 20:21. Hora de regreso: 21:34.

Bajante de pluviales atascada. Se retira un perfil del suelo de la ducha para poder desviar el agua hacia el sumidero. Se le indica a la propietaria que contacte con una empresa de desatascos para reparar la bajante.

INCIDENTE: PELIGROS EN VÍA PÚBLICA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: SANSOMENDI

03/02/19. Hora de aviso: 14:42. Hora de regreso: 15:13.

Colocación del bolardo, que delimitan el espacio de los contenedores de basura, que estaba sacado y había dejado al descubierto el vástago que lo sujeta.

INCIDENTE: PELIGROS EN ALTURA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO MTZ DE ARAGON

03/02/19. Hora de aviso: 15:36. Hora de regreso: 16:27.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

Desprendimiento de fachada. Se retiran varios cascotes y se revisa el resto de la fachada.

INCIDENTE: AGUA EN CALZADA

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LERMANDABIDE

03/02/19. Hora de aviso: 17:14. Hora de regreso: 18:04.

Balsa de agua en la rotonda.

Se limpian dos sumideros y desaparece la balsa de agua.

INCIDENTE: ACCIDENTE DE TRÁFICO

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PANAMA

04/02/19. Hora de aviso: 06:50. Hora de regreso: 07:36.

Salida de calzada de un vehículo que colisiona con la puerta de un garaje. Se retira la puerta del garaje afectada.