



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **08/05/2019** hasta las **07:59** horas del día **09/05/2019**

ACTIVIDAD

FECHA: 08/05/2019

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: EULOGIO SERDAN

08/05/19. Hora de aviso: 10:15. Hora de regreso: 10:52.

Persona que **no contesta** en vivienda

Al intentar acceder a la vivienda se comprueba que **hay una persona dentro**. Se le pide que abra la puerta a la ertzaintza que se hace cargo.

INCIDENTE: **ASISTENCIA INSTALACION ELECTRICA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANCHO EL SABIO.

08/05/19. Hora de aviso: 12:47. Hora de regreso: 13:24.

Armario roto de posible sistema de automatización de las luces.

Armario de componentes eléctricos roto y tirado en el suelo. Se recoge y se coloca en su sitio.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PRAGA.

08/05/19. Hora de aviso: 13:18. Hora de regreso: 14:08.

Árbol con peligro de caer en vía pública.

Se corta la parte del árbol que esta rota y se deposita en la acera para su posterior retirada.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ADRIANO VI

08/05/19. Hora de aviso: 13:22. Hora de regreso: 13:47.

Persona que **no puede abrir la puerta**

Se accede por la puerta del **balcón** y se abre la vivienda dando paso a sanitarios y ertzaintza.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA

08/05/19. Hora de aviso: 13:36. Hora de regreso: 15:00.

Cascotes han caído de la fachada.

En diferentes puntos de la fachada el hormigón se esta descascarillando provocando la caída de pequeños trozos. **Se retiran** los que están sueltos.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DAMASO ALONSO
08/05/19. Hora de aviso: 15:54. Hora de regreso: 16:31.

Persiana suelta

Las persianas se han salido de su guía, se retiran las lamas sueltas.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ETXEZARRA
08/05/19. Hora de aviso: 16:33. Hora de regreso: 17:20.

Rama de grandes dimensiones ha caído contra la valla que da a la vía pública.
Se asegura la zona y se retira la rama para su posterior tratamiento.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BULEVAR DE SALBURUA
08/05/19. Hora de aviso: 17:35. Hora de regreso: 18:36.

Cascotes que han caído de fachada

Se revisa la fachada y se retiran los trozos de las placas que la recubren.

INCIDENTE: **CULTIVOS, RAST., RES. PODAS, FARDOS**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-3606.
08/05/19. Hora de aviso: 17:54. Hora de regreso: 19:26.

Se procede a apagar una **zona de barbecho** de una finca con basura y placas de tejado de diferentes materiales.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: ALTO DE ARMENTIA ARMENTIAGANA
08/05/19. Hora de aviso: 18:14. Hora de regreso: 19:17.

Chapa suelta en tejado

A la llegada un operario de mantenimiento ha sujetado una placa que cubre una antena de telecomunicaciones, anulando el peligro. Se revisa y asegura la chapa.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: NIEVES CANO
08/05/19. Hora de aviso: 18:15. Hora de regreso: 19:04.

Ramas caídas

Se retiran las ramas y se trocean para la posterior retirada

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**,
en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LOS GOROS
08/05/19. Hora de aviso: 18:17. Hora de regreso: 19:39.

Rama caída de un árbol. Se retira la rama y se aparta



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BRATISLAVA

08/05/19. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 20:39.

Persiana de aluminio suelta con peligro de caída.

Persiana de aluminio salida de su carril, con peligro de caída

Se retiran las lamas sueltas con peligro y se mete el resto de la persiana en la caja.

FECHA: 09/05/2019

INCIDENTE: **INDUSTRIAS, ALMAC. Y PAB. INDUSTRI.,**

en LEGUTIANO, Calle/Plaza: N-240

09/05/19. Hora de aviso: 02:27. Hora de regreso: 03:54.

Alarma de fuego en una empresa dentro del polígono.

Se realiza una **revisión perimetral** y se accede a la empresa junto al guarda de la misma.

Se revisa dos pabellones y se realiza la inspección con **cámara térmica** no detectando signos de fuego por lo que se retiran los recursos.

Una intervención con **abejas** en la calle Manuel Iradier