



## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

**Herritarren Segurtasunaren Saila**  
Departamento de Seguridad Ciudadana

### PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **06/06/2019** hasta las **07:59** horas del día **07/06/2019**

### ACTIVIDAD

#### FECHA: 06/06/2019

#### INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SAN PRUDENCIO.

06/06/19. Hora de aviso: 09:36. Hora de regreso: 10:07.

**Caída de cascotes** y revoque a la altura de un primer piso.

Se retira lo que corre inmediato peligro de caída. Aproximadamente medio metro lineal de ladrillo y revoque en pared medianera.

Se avisa a FCC para que se encargue de los cascotes.

#### INCIDENTE: **OTRAS PREVENCIONES,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LAS ARENAS.

06/06/19. Hora de aviso: 09:48. Hora de regreso: 13:48.

Se realiza una **visita** a la fábrica de mercedes para su mejor conocimiento en caso de una intervención.

#### INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: DUQUE DE WELLINGTON

06/06/19. Hora de aviso: 10:03. Hora de regreso: 10:33.

**Persona mayor** que no se puede levantar. Al llegar al lugar los familiares ya estaban dentro del piso.

#### INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SANTO DOMINGO

06/06/19. Hora de aviso: 10:34. Hora de regreso: 15:00.

Durante la noche parte del **tejado trasero ha colapsado**. Se revisa la estructura con autoescala y se da aviso a Edificaciones para que haga un requerimiento urgente a la propiedad.

#### INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: URARTEA

06/06/19. Hora de aviso: 15:35. Hora de regreso: 16:10.

**Rama de árbol caída** en el suelo.

Se trocea y la depositamos en el jardín pegado a la gasolinera.

Se pasa aviso a parques y jardines para que valore el estado del árbol.



Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz  
Vitoria-Gasteizko  
Udala

[www.vitoria-gasteiz.org](http://www.vitoria-gasteiz.org)

## Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

**Herritarren Segurtasunaren Saila**

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA,**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: JUNTAS GENERALES

06/06/19. Hora de aviso: 21:18. Hora de regreso: 21:50.

**Rama de árbol**, a unos 8 metros, con peligro de caída

Se retira y deposita en el jardín.

Se pasa aviso a parques y jardines para que la troceen y retiren.

Una intervención con **abejas** en la calle Nieves Cano