



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **11/07/2019** hasta las **07:59** horas del día **12/07/2019**

ACTIVIDAD

FECHA: 11/07/2019

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA.

11/07/19. Hora de aviso: 10:30. Hora de regreso: 11:47.

Desprendimiento de cubierta sobre la cubierta de edificio colindante. Se accede a inspección visual, y se comunica al departamento competente para requerir su reparación.

INCIDENTE: **INSPECCION Y EVALUACION**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA.

11/07/19. Hora de aviso: 13:03. Hora de regreso: 13:45.

Revisión de fachadas. Se retiran varias tablas podridas del alero, se vacía el interior del canalón de restos de tierra y tejas, y se retiran varias tejas rotas y con peligro de caída del borde del tejado.

INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: BUZTINZURI.

11/07/19. Hora de aviso: 13:24. Hora de regreso: 13:36.

Se **recogen vallas** colocadas en una intervención previa.

INCIDENTE: **PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRÁFICO**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AMERICA LATINA.

11/07/19. Hora de aviso: 15:39. Hora de regreso: 15:51.

Accidente de tráfico. Al llegar al lugar nos indica Ertzaintza que no es necesaria nuestra presencia. Se regresa al parque.

INCIDENTE: **OTRAS PREVENCIONES**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: RAMON RUBIAL.

11/07/19. Hora de aviso: 15:49. Hora de regreso: 16:57.

Prevención aterrizaje de helicóptero de Osakidetza. Se procede según protocolo sin incidentes.

INCIDENTE: **INSPECCION Y EVALUACION**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERRERIA.

11/07/19. Hora de aviso: 18:24. Hora de regreso: 18:55.

Revisión de fachadas. Grieta en fachada provocada por filtraciones de agua, que ya están solucionadas; se retiran cascotes de la grieta y se sanea la fachada.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **INSPECCION Y EVALUACION**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CORRERIA.

11/07/19. Hora de aviso: 19:08. Hora de regreso: 19:40.

Revisión de fachadas. Se retiran varias tablas de madera podrida del remate entre el alero y el canalón, eliminando el peligro de caída.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: AVDA GASTEIZ.

11/07/19. Hora de aviso: 19:50. Hora de regreso: 20:12.

Cascotes desprendidos de una cornisa. Se revisa el trozo de cornisa, se retiran algunos trozos y se sanea hasta eliminar el peligro.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: LA FLORIDA

11/07/19. Hora de aviso: 20:52. Hora de regreso: 21:14.

Tablas que tapan una **zanja** de obras del tranvía que **se mueven**. Aprovechando unos trozos de goma de las mismas obras del tranvía, se calzan las tablas para evitar que se muevan y eliminar el peligro.

Diversas intervenciones con **abejas y avispas** en Martioda, Arcaya y Lasarte.