



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **25/09/2020** hasta las **07:59** horas del día **28/09/2020**

ACTIVIDAD

FECHA: 25/09/2020

INCIDENTE: **CASERIOS Y EDIFICACIONES RURALES**

en VITORIA-GASTEIZ, Pueblo: ABERASTURI

25/09/20. Hora de aviso: 17:08. Hora de regreso: 18:43.

Aviso por **chimenea ardiendo**. A la llegada de los recursos, vecinos habían echado agua con una manguera. Se levantan las tejas alrededor de la chimenea para poder refrigerar bien. Se observa que la estructura de madera del tejado había sido afectada por el fuego.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JUAN GRIS

25/09/20. Hora de aviso: 19:12. Hora de regreso: 20:52.

Fuego en chimenea de vivienda unifamiliar. La dotación del SPEIS retira el sombrerete y refresca desde arriba la chimenea. Se comprueba que no queden focos calientes.

INCIDENTE: **PELIGROS EN VIA PUBLICA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

25/09/20. Hora de aviso: 19:39. Hora de regreso: 21:07.

Árbol caído en la acera que dificulta el paso. Se trocea y se retira a los lados para permitir el paso.

FECHA: 26/09/2020

INCIDENTE: **CIERRE DE LONJAS, VIVIENDAS,...**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PAULA MONTAL

26/09/20. Hora de aviso: 05:33. Hora de regreso: 06:25.

Cierre de escaparate de un establecimiento por rotura en acto vandálico.

INCIDENTE: **INSPECCION Y EVALUACION**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: EDUARDO DATO

26/09/20. Hora de aviso: 09:20. Hora de regreso: 10:33.

Obras en establecimiento que han ocasionado **grietas** y desperfectos **en vivienda** contigua. Se inspecciona la vivienda en primer lugar y se constatan daños en dormitorio y baño. Posteriormente se inspecciona la obra del establecimiento y se confirma con operarios que las labores de saneamiento han concluido. Tan solo les queda realizar trasdosados de pladur por lo que los desperfectos en vivienda no deberían continuar.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: LOS HERRAN

26/09/20. Hora de aviso: 11:19. Hora de regreso: 11:59.

Caída de cascotes desde un balcón. Se revisa el resto de la fachada y se comunica a la administradora las deficiencias encontradas para que acometan la reparación.

INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: POSTAS

26/09/20. Hora de aviso: 19:35. Hora de regreso: 20:41.

Aviso por **problemas estructurales** en edificio. El alertante teme por la integridad de la estructura pero la dotación de bomberos en el lugar considera que las grietas y desperfectos no han sido recientes sino que han ido creciendo con el paso de los años. Se pone en conocimiento del Servicio de Edificaciones del Ayuntamiento.

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MENDOZA

26/09/20. Hora de aviso: 21:01. Hora de regreso: 21:28.

Fuga de agua en caldera por una válvula. Se corta el suministro de agua a la vivienda y se indica al propietario que contacte con el servicio técnico.

FECHA: 27/09/2020

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: CERCAS BAJAS.

27/09/20. Hora de aviso: 06:22. Hora de regreso: 14:18.

Fuga de agua importante en garaje; sale agua por los sumideros. Se instalan dos electrobombas en el registro del garaje y se comprueba que funciona también su bomba de achique. Se cierra la llave de la acometida y se llama a Amvisa que se hace cargo de la fuga. Se achica el agua hasta que la situación se soluciona.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN ASCENSOR**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: HERACLIO ALFARO.

27/09/20. Hora de aviso: 08:55. Hora de regreso: 09:58.

Cuatro **personas** encerradas **en un ascensor**. El ascensor está parado en la entreplanta. Acude rápidamente la empresa mantenedora del ascensor y se hace cargo de la situación.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: PORTAL DE FORONDA.

27/09/20. Hora de aviso: 12:04. Hora de regreso: 12:21.

Aviso por **persona** que necesita ayuda **en vivienda**. Al llegar al lugar Policía Local nos informa de que la persona a rescatar ha abierto la puerta y no se necesita de nuestro servicio.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **VIVIENDAS**

en DOMAIKIA [ZUYA], Calle/Plaza: ARBIDE-DOMAIKIA.

27/09/20. Hora de aviso: 12:06. Hora de regreso: 14:42.

Incendio en chimenea. Se monta instalación de agua y se corta la chapa lateral de la chimenea puesto que no había otra manera para acceder al interior de los conductos de la misma. Se echa el agua hasta extinguirlo en su totalidad.

INCIDENTE: **PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: A-132 (GASTEIZ=>ESTELLA km 4,3).

27/09/20. Hora de aviso: 14:20. Hora de regreso: 15:22.

Accidente entre dos vehículos; sin personas atrapadas. Se atiende a las cuatro personas afectadas hasta la llegada de las ambulancias. Se asegura la escena desconectando baterías y controlando posibles derrames.

INCIDENTE: **LOCALES COMERCIALES**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle/Plaza: SIERRA DE ARALAR.

27/09/20. Hora de aviso: 18:10. Hora de regreso: 18:52.

Estufa ardiendo. Se trata de una estufa de gas que fuga y quema por donde no debe. Se soluciona y se retira la bombona de gas.

Diversas **ACTUACIONES CON ABEJAS O AVISPAS** en calles San Antonio, Las Arenas y Parque de Zabalgana de Vitoria-Gasteiz.