



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila
Departamento de Seguridad Ciudadana

PERIODO

Desde las **08:00** horas del día **05/01/2021** hasta las **07:59** horas del día **07/01/2021**

ACTIVIDAD

FECHA: 05/01/2021

INCIDENTE: **LOCALES COMERCIALES**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: PAULA MONTAL.

05/01/21. Hora de aviso: 09:08. Hora de regreso: 11:55.

Incendio en sala de calderas de edificio que afecta a local colindante. Se extingue con agua y se ventilan los locales afectados.

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: JOSE ACHOTEGUI.

05/01/21. Hora de aviso: 09:37. Hora de regreso: 10:10.

Fuga de agua por rotura de tubería. Al llegar al lugar ya se encuentran los operarios de Amvisa cortando en dos puntos de la calle para acabar con la fuga. Se comprueba que no haya daños en el portal y que los sumideros del parking de la comunidad tragan bien el agua y nos retiramos.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: DOMINGO BELTRAN.

05/01/21. Hora de aviso: 12:22. Hora de regreso: 13:12.

Se trata de una **jardinera** a la que le ha caído un trozo de nieve de la cornisa y la ha dejado colgando **con riesgo de caer** a la vía pública. Se retira la jardinera y se deja en la terraza de la vivienda y después se limpia de nieve toda la cornisa.

INCIDENTE: **VIVIENDAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: MADRID.

05/01/21. Hora de aviso: 12:27. Hora de regreso: 13:05.

Olor a humo en la escalera. En el lugar se comprueba que se trata de olor a plástico quemado que se ha originado en una cafetera. Se abren huecos en la zona de camarotes para ventilar la escalera de manera natural. Se dan instrucciones para mantener la puerta del portal y los huecos abiertos un tiempo para ventilar la escalera.

INCIDENTE: **PELIGROS EN ALTURA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: REYES DE NAVARRA.

05/01/21. Hora de aviso: 16:38. Hora de regreso: 16:38.

Revestimiento de fachada que se ha **desprendido**. Se observa alguna otra zona de revestimiento suelta sin peligro inmediato de desprendimiento. Se pasa aviso para que sea revisada la fachada.

INCIDENTE: **PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRAFICO**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: ZURRUPITIETA.

05/01/21. Hora de aviso: 17:28. Hora de regreso: 17:52.

Accidente entre coche y moto. Al llegar al lugar, el motorista ya se encontraba en la ambulancia y los vehículos no ocupaban la calzada. No hay derrames. Nos retiramos.



Nota informativa de actividad

Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos

Herritarren Segurtasunaren Saila

Departamento de Seguridad Ciudadana

INCIDENTE: **OTRAS ASISTENCIAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: LA VIRGEN BLANCA.

05/01/21. Hora de aviso: 19:44. Hora de regreso: 20:18.

Aviso por **pancarta** colocada en la bola de luces ubicada en la Virgen Blanca con motivo de la navidad. A nuestra llegada al lugar, un operario de la empresa encargada del mantenimiento e instalación de las luces está en el lugar retirando la pancarta. No se actúa.

FECHA: 06/01/2021

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, BULEVAR DE SALBURUA.

06/01/21. Hora de aviso: 09:02. Hora de regreso: 11:05.

Fuga de agua. Al llegar al lugar la fuga está controlada, los ascensores están parados sin corriente eléctrica y llega personal de la empresa de mantenimiento de los ascensores, que se hace cargo de los mismos.

INCIDENTE: **PERSONAS ENCERRADAS EN VIVIENDA**

en VITORIA-GASTEIZ, Plaza: FUENTE LOS PATOS.

06/01/21. Hora de aviso: 14:28. Hora de regreso: 15:04.

Persona caída en vivienda que no puede levantarse. Se accede por una ventana con una escalera. Se abre la puerta para que accedan sanitarios y ellos se hacen cargo de la persona.

INCIDENTE: **ASISTENCIA INSTALACION GAS**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: GENERAL ALAVA.

06/01/21. Hora de aviso: 16:16. Hora de regreso: 16:31.

Olor a gas; se comprueba que hay una fuga en la acometida de gas antes de los contadores. Tras hablar con el local al que da servicio la acometida, se cierra la llave de gas y se avisa a la empresa suministradora, que se hace cargo de la fuga.

FECHA: 07/01/2021

INCIDENTE: **ASISTENCIA RED AGUA**

en VITORIA-GASTEIZ, Calle: CORRERIA.

07/01/21. Hora de aviso: 06:40. Hora de regreso: 07:16.

Fuga de agua en caldera de vivienda. Se corta la llave general de agua de la vivienda y Policía Local se encarga de contactar con mantenimiento de la vivienda para que arreglen la fuga.

Trabajos de esparcir sal en calzadas de diversos puntos de la ciudad por el hielo.

3 intervenciones por ramas caídas obstaculizando o por ramas con riesgo de caer. Se trocean y apartan para su retirada por el Departamento correspondiente.

56 intervenciones por riesgo de caída de nieve de aleros y tejados. Se retira en los casos en los que se puede acceder, y se baliza la zona en los casos en los que no es posible su retirada.